DANGER

OSHA HEADING SPECIFICATIONS:
Use "DANGER" to indicate a hazardous situation which has a high probability of death or severe injury.

MATERIALS: AL ALUMINUM · FG FIBERGLASS · PI POLYSTYRENE · VPO VINYL PRESS ON

DANGER
ACETIC ACID

3x5	VPO	D-000114
7x10	AL	D-000121
	FG	D-000122
	PL	D-000123
	VPO	D-000124
10x14	AL	D-000131
	FG	D-000132
	PL	D-000133
	VPO	D-000134
14x20	AL	D-000141
	PL	D-000143
	VPO	D-000144

DANGER
ACETYLENE

3x5	VPO	D-000214
7x10	AL	D-000221
	FG	D-000222
	PL	D-000223
	VPO	D-000224
10x14	AL	D-000231
	FG	D-000232
	PL	D-000233
	VPO	D-000234
14x20	AL	D-000241
	PL	D-000243
	VPO	D-000244

DANGER
ACETYLENE
NO SMOKING
NO OPEN FLAME

3x5	VPO	D-000314
7x10	AL	D-000321
	FG	D-000322
	PL	D-000323
	VPO	D-000324
10x14	AL	D-000331
	FG	D-000332
	PL	D-000333
	VPO	D-000334
14x20	AL	D-000341
	PL	D-000343
	VPO	D-000344

DANGER
ACID

3x5	VPO	D-000414
7x10	AL	D-000421
	FG	D-000422
	PL	D-000423
	VPO	D-000424
10x14	AL	D-000431
	FG	D-000432
	PL	D-000433
	VPO	D-000434
14x20	AL	D-000441
	PL	D-000443
	VPO	D-000444

DANGER
ACID CLEANING
IN PROGRESS

3x5	VPO	D-000514
7x10	AL	D-000521
	FG	D-000522
	PL	D-000523
	VPO	D-000524
10x14	AL	D-000531
	FG	D-000532
	PL	D-000533
	VPO	D-000534
14x20	AL	D-000541
	PL	D-000543
	VPO	D-000544

DANGER
ACID STORED
IN AREA

3x5	VPO	D-000714
7x10	AL	D-000721
	FG	D-000722
	PL	D-000723
	VPO	D-000724
10x14	AL	D-000731
	FG	D-000732
	PL	D-000733
	VPO	D-000734
14x20	AL	D-000741
	PL	D-000743
	VPO	D-000744

DANGER
ACID WEAR
RUBBER GLOVES

3x5	VPO	D-000814
7x10	AL	D-000821
	FG	D-000822
	PL	D-000823
	VPO	D-000824
10x14	AL	D-000831
	FG	D-000832
	PL	D-000833
	VPO	D-000834
14x20	AL	D-000841
	PL	D-000843
	VPO	D-000844

DANGER
ADMITTANCE TO
AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-001014
7x10	AL	D-001021
	FG	D-001022
	PL	D-001023
	VPO	D-001024
10x14	AL	D-001031
	FG	D-001032
	PL	D-001033
	VPO	D-001034
14x20	AL	D-001041
	PL	D-001043
	VPO	D-001044

DANGER
ALL EMPLOYEES WHOSE WORK
DOES NOT REQUIRE
THEM TO ENTER THIS ROOM
MUST KEEP OUT

3x5	VPO	D-001114
7x10	AL	D-001121
	FG	D-001122
	PL	D-001123
	VPO	D-001124
10x14	AL	D-001131
	FG	D-001132
	PL	D-001133
	VPO	D-001134
14x20	AL	D-001141
	PL	D-001143
	VPO	D-001144

DANGER
ALL PERSONS
USING THIS GRINDER
MUST WEAR GOGGLES

3x5	VPO	D-001214
7x10	AL	D-001221
	FG	D-001222
	PL	D-001223
	VPO	D-001224
10x14	AL	D-001231
	FG	D-001232
	PL	D-001233
	VPO	D-001234
14x20	AL	D-001241
	PL	D-001243
	VPO	D-001244

DANGER
ALL VEHICLES
MUST COME TO A
COMPLETE STOP
BEFORE ENTERING

3x5	VPO	D-001314
7x10	AL	D-001321
	FG	D-001322
	PL	D-001323
	VPO	D-001324
10x14	AL	D-001331
	FG	D-001332
	PL	D-001333
	VPO	D-001334
14x20	AL	D-001341
	PL	D-001343
	VPO	D-001344

DANGER
AMMONIA

3x5	VPO	D-001414
7x10	AL	D-001421
	FG	D-001422
	PL	D-001423
	VPO	D-001424
10x14	AL	D-001431
	FG	D-001432
	PL	D-001433
	VPO	D-001434
14x20	AL	D-001441
	PL	D-001443
	VPO	D-001444

DANGER
ANHYDROUS
AMMONIA

3x5	VPO	D-001514
7x10	AL	D-001521
	FG	D-001522
	PL	D-001523
	VPO	D-001524
10x14	AL	D-001531
	FG	D-001532
	PL	D-001533
	VPO	D-001534
14x20	AL	D-001541
	PL	D-001543
	VPO	D-001544

DANGER
AREA UNDER
CONSTRUCTION

3x5	VPO	D-001714
7x10	AL	D-001721
	FG	D-001722
	PL	D-001723
	VPO	D-001724
10x14	AL	D-001731
	FG	D-001732
	PL	D-001733
	VPO	D-001734
14x20	AL	D-001741
	PL	D-001743
	VPO	D-001744

DANGER
ARGON

3x5	VPO	D-001814
7x10	AL	D-001821
	FG	D-001822
	PL	D-001823
	VPO	D-001824
10x14	AL	D-001831
	FG	D-001832
	PL	D-001833
	VPO	D-001834
14x20	AL	D-001841
	PL	D-001843
	VPO	D-001844

DANGER
ASBESTOS
CANCER AND LUNG DISEASE HAZARD
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
RESPIRATORS AND PROTECTIVE
CLOTHING ARE REQUIRED IN THIS AREA

3x5	VPO	D-001914
7x10	AL	D-001921
	FG	D-001922
	PL	D-001923
	VPO	D-001924
10x14	AL	D-001931
	FG	D-001932
	PL	D-001933
	VPO	D-001934
14x20	AL	D-001941
	PL	D-001943
	VPO	D-001944

DANGER
ATTACK DOGS
ON DUTY

3x5	VPO	D-002014
7x10	AL	D-002021
	FG	D-002022
	PL	D-002023
	VPO	D-002024
10x14	AL	D-002031
	FG	D-002032
	PL	D-002033
	VPO	D-002034
14x20	AL	D-002041
	PL	D-002043
	VPO	D-002044

DANGER
AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-002114
7x10	AL	D-002121
	FG	D-002122
	PL	D-002123
	VPO	D-002124
10x14	AL	D-002131
	FG	D-002132
	PL	D-002133
	VPO	D-002134
14x20	AL	D-002141
	PL	D-002143
	VPO	D-002144

DANGER
AUTOMATIC
CONVEYORS

3x5	VPO	D-002214
7x10	AL	D-002221
	FG	D-002222
	PL	D-002223
	VPO	D-002224
10x14	AL	D-002231
	FG	D-002232
	PL	D-002233
	VPO	D-002234
14x20	AL	D-002241
	PL	D-002243
	VPO	D-002244

DANGER
BARRICADE AREA
DO NOT ENTER
WITHOUT AUTHORIZATION

3x5	VPO	D-050114
7x10	AL	D-050121
	FG	D-050122
	PL	D-050123
	VPO	D-050124
10x14	AL	D-050131
	FG	D-050132
	PL	D-050133
	VPO	D-050134
14x20	AL	D-050141
	PL	D-050143
	VPO	D-050144

DANGER
BATTERY
CHARGING AREA

3x5	VPO	D-050214
7x10	AL	D-050221
	FG	D-050222
	PL	D-050223
	VPO	D-050224
10x14	AL	D-050231
	FG	D-050232
	PL	D-050233
	VPO	D-050234
14x20	AL	D-050241
	PL	D-050243
	VPO	D-050244

DANGER
BEFORE PROCEEDING WITH
REPAIR WORK ALL SOURCES
OF POWER TO THE MACHINE
MUST BE TAGGED OUT AND/OR
SECURED WITH A LOCKING DEVICE

3x5	VPO	D-050314
7x10	AL	D-050321
	FG	D-050322
	PL	D-050323
	VPO	D-050324
10x14	AL	D-050331
	FG	D-050332
	PL	D-050333
	VPO	D-050334
14x20	AL	D-050341
	PL	D-050343
	VPO	D-050344

DANGER
BENZENE CANCER HAZARD
FLAMMABLE NO SMOKING
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
RESPIRATORS REQUIRED

3x5	VPO	D-050414
7x10	AL	D-050421
	FG	D-050422
	PL	D-050423
	VPO	D-050424
10x14	AL	D-050431
	FG	D-050432
	PL	D-050433
	VPO	D-050434
14x20	AL	D-050441
	PL	D-050443
	VPO	D-050444

DANGER
BLASTING AREA
KEEP AWAY

3x5	VPO	D-050514
7x10	AL	D-050521
	FG	D-050522
	PL	D-050523
	VPO	D-050524
10x14	AL	D-050531
	FG	D-050532
	PL	D-050533
	VPO	D-050534
14x20	AL	D-050541
	PL	D-050543
	VPO	D-050544

DANGER
BLASTING AREA
TURN OFF
2-WAY RADIOS

3x5	VPO	D-050614
7x10	AL	D-050621
	FG	D-050622
	PL	D-050623
	VPO	D-050624
10x14	AL	D-050631
	FG	D-050632
	PL	D-050633
	VPO	D-050634
14x20	AL	D-050641
	PL	D-050643
	VPO	D-050644

DANGER
BURIED
CABLE

3x5	VPO	D-050814
7x10	AL	D-050821
	FG	D-050822
	PL	D-050823
	VPO	D-050824
10x14	AL	D-050831
	FG	D-050832
	PL	D-050833
	VPO	D-050834
14x20	AL	D-050841
	PL	D-050843
	VPO	D-050844

DANGER
BURIED
ELECTRICAL
CABLE

3x5	VPO	D-051014
7x10	AL	D-051021
	FG	D-051022
	PL	D-051023
	VPO	D-051024
10x14	AL	D-051031
	FG	D-051032
	PL	D-051033
	VPO	D-051034
14x20	AL	D-051041
	PL	D-051043
	VPO	D-051044

DANGER
CABLE
BURIED HERE

3x5	VPO	D-080114
7x10	AL	D-080121
	FG	D-080122
	PL	D-080123
	VPO	D-080124
10x14	AL	D-080131
	FG	D-080132
	PL	D-080133
	VPO	D-080134
14x20	AL	D-080141
	PL	D-080143
	VPO	D-080144

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

KC SUPPLY

DANGER

DANGER — CANCER HAZARD AUTHORIZED PERSONNEL ONLY NO SMOKING OR EATING

3x5	VPO	D-080214
7x10	AL	D-080221
	FG	D-080222
	PL	D-080223
	VPO	D-080224
10x14	AL	D-080231
	FG	D-080232
	PL	D-080233
	VPO	D-080234
14x20	AL	D-080241
	PL	D-080243
	VPO	D-080244

DANGER — CANCER SUSPECT AGENT IN THIS AREA PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIRED AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-080314
7x10	AL	D-080321
	FG	D-080322
	PL	D-080323
	VPO	D-080324
10x14	AL	D-080331
	FG	D-080332
	PL	D-080333
	VPO	D-080334
14x20	AL	D-080341
	PL	D-080343
	VPO	D-080344

DANGER — CARBON DIOXIDE

3x5	VPO	D-080414
7x10	AL	D-080421
	FG	D-080422
	PL	D-080423
	VPO	D-080424
10x14	AL	D-080431
	FG	D-080432
	PL	D-080433
	VPO	D-080434
14x20	AL	D-080441
	PL	D-080443
	VPO	D-080444

DANGER — CAUSTIC

3x5	VPO	D-080514
7x10	AL	D-080521
	FG	D-080522
	PL	D-080523
	VPO	D-080524
10x14	AL	D-080531
	FG	D-080532
	PL	D-080533
	VPO	D-080534
14x20	AL	D-080541
	PL	D-080543
	VPO	D-080544

DANGER — CAUSTIC ACID

3x5	VPO	D-080614
7x10	AL	D-080621
	FG	D-080622
	PL	D-080623
	VPO	D-080624
10x14	AL	D-080631
	FG	D-080632
	PL	D-080633
	VPO	D-080634
14x20	AL	D-080641
	PL	D-080643
	VPO	D-080644

DANGER — CAUSTIC SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEETS FOR INFORMATION

3x5	VPO	D-080714
7x10	AL	D-080721
	FG	D-080722
	PL	D-080723
	VPO	D-080724
10x14	AL	D-080731
	FG	D-080732
	PL	D-080733
	VPO	D-080734
14x20	AL	D-080741
	PL	D-080743
	VPO	D-080744

DANGER — CAUSTIC SOLUTION PROTECTIVE EQUIPMENT REQUIRED

3x5	VPO	D-080814
7x10	AL	D-080821
	FG	D-080822
	PL	D-080823
	VPO	D-080824
10x14	AL	D-080831
	FG	D-080832
	PL	D-080833
	VPO	D-080834
14x20	AL	D-080841
	PL	D-080843
	VPO	D-080844

DANGER — CAUSTIC SOLUTION WEAR PROTECTIVE GLOVES

3x5	VPO	D-080914
7x10	AL	D-080921
	FG	D-080922
	PL	D-080923
	VPO	D-080924
10x14	AL	D-080931
	FG	D-080932
	PL	D-080933
	VPO	D-080934
14x20	AL	D-080941
	PL	D-080943
	VPO	D-080944

DANGER — CHECK WATER LEVEL BEFORE PUTTING BATTERY ON CHARGE

3x5	VPO	D-081014
7x10	AL	D-081021
	FG	D-081022
	PL	D-081023
	VPO	D-081024
10x14	AL	D-081031
	FG	D-081032
	PL	D-081033
	VPO	D-081034
14x20	AL	D-081041
	PL	D-081043
	VPO	D-081044

DANGER — CHEMICAL STORAGE

3x5	VPO	D-081114
7x10	AL	D-081121
	FG	D-081122
	PL	D-081123
	VPO	D-081124
10x14	AL	D-081131
	FG	D-081132
	PL	D-081133
	VPO	D-081134
14x20	AL	D-081141
	PL	D-081143
	VPO	D-081144

DANGER — CHEMICAL STORAGE AREA UNAUTHORIZED PERSONS KEEP OUT

3x5	VPO	D-081214
7x10	AL	D-081221
	FG	D-081222
	PL	D-081223
	VPO	D-081224
10x14	AL	D-081231
	FG	D-081232
	PL	D-081233
	VPO	D-081234
14x20	AL	D-081241
	PL	D-081243
	VPO	D-081244

DANGER — CHEMICAL WASTE STORAGE AREA UNAUTHORIZED PERSONS KEEP OUT

3x5	VPO	D-081314
7x10	AL	D-081321
	FG	D-081322
	PL	D-081323
	VPO	D-081324
10x14	AL	D-081331
	FG	D-081332
	PL	D-081333
	VPO	D-081334
14x20	AL	D-081341
	PL	D-081343
	VPO	D-081344

DANGER — CHLORINE

3x5	VPO	D-081414
7x10	AL	D-081421
	FG	D-081422
	PL	D-081423
	VPO	D-081424
10x14	AL	D-081431
	FG	D-081432
	PL	D-081433
	VPO	D-081434
14x20	AL	D-081441
	PL	D-081443
	VPO	D-081444

DANGER — CHLORINE SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEETS FOR INFORMATION

3x5	VPO	D-081714
7x10	AL	D-081721
	FG	D-081722
	PL	D-081723
	VPO	D-081724
10x14	AL	D-081731
	FG	D-081732
	PL	D-081733
	VPO	D-081734
14x20	AL	D-081741
	PL	D-081743
	VPO	D-081744

DANGER — CHROMIC ACID

3x5	VPO	D-081814
7x10	AL	D-081821
	FG	D-081822
	PL	D-081823
	VPO	D-081824
10x14	AL	D-081831
	FG	D-081832
	PL	D-081833
	VPO	D-081834
14x20	AL	D-081841
	PL	D-081843
	VPO	D-081844

DANGER — CLOSE CLEARANCE

3x5	VPO	D-081914
7x10	AL	D-081921
	FG	D-081922
	PL	D-081923
	VPO	D-081924
10x14	AL	D-081931
	FG	D-081932
	PL	D-081933
	VPO	D-081934
14x20	AL	D-081941
	PL	D-081943
	VPO	D-081944

DANGER — COMBUSTIBLE LIQUID

3x5	VPO	D-082014
7x10	AL	D-082021
	FG	D-082022
	PL	D-082023
	VPO	D-082024
10x14	AL	D-082031
	FG	D-082032
	PL	D-082033
	VPO	D-082034
14x20	AL	D-082041
	PL	D-082043
	VPO	D-082044

DANGER — COMBUSTIBLE LIQUIDS

3x5	VPO	D-082114
7x10	AL	D-082121
	FG	D-082122
	PL	D-082123
	VPO	D-082124
10x14	AL	D-082131
	FG	D-082132
	PL	D-082133
	VPO	D-082134
14x20	AL	D-082141
	PL	D-082143
	VPO	D-082144

DANGER — COMPRESSED GAS

3x5	VPO	D-082314
7x10	AL	D-082321
	FG	D-082322
	PL	D-082323
	VPO	D-082324
10x14	AL	D-082331
	FG	D-082332
	PL	D-082333
	VPO	D-082334
14x20	AL	D-082341
	PL	D-082343
	VPO	D-082344

DANGER — CONFINED SPACE

3x5	VPO	D-962014
7x10	AL	D-962021
	FG	D-962022
	PL	D-962023
	VPO	D-962024
10x14	AL	D-962031
	FG	D-962032
	PL	D-962033
	VPO	D-962034
14x20	AL	D-962041
	PL	D-962043
	VPO	D-962044

DANGER — CONFINED SPACE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-963014
7x10	AL	D-963021
	FG	D-963022
	PL	D-963023
	VPO	D-963024
10x14	AL	D-963031
	FG	D-963032
	PL	D-963033
	VPO	D-963034
14x20	AL	D-963041
	PL	D-963043
	VPO	D-963044

NEW

DANGER — CONFINED SPACE DO NOT ENTER

3x5	VPO	D-083314
7x10	AL	D-083321
	FG	D-083322
	PL	D-083323
	VPO	D-083324
10x14	AL	D-083331
	FG	D-083332
	PL	D-083333
	VPO	D-083334
14x20	AL	D-083341
	PL	D-083343
	VPO	D-083344

DANGER — CONFINED SPACE DO NOT ENTER WITHOUT ENTRY PERMIT

3x5	VPO	D-082414
7x10	AL	D-082421
	FG	D-082422
	PL	D-082423
	VPO	D-082424
10x14	AL	D-082431
	FG	D-082432
	PL	D-082433
	VPO	D-082434
14x20	AL	D-082441
	PL	D-082443
	VPO	D-082444

DANGER — CONFINED SPACE ENTER BY PERMIT ONLY

3x5	VPO	D-082614
7x10	AL	D-082621
	FG	D-082622
	PL	D-082623
	VPO	D-082624
10x14	AL	D-082631
	FG	D-082632
	PL	D-082633
	VPO	D-082634
14x20	AL	D-082641
	PL	D-082643
	VPO	D-082644

DANGER — CONFINED SPACE ENTRY PERMIT REQUIRED

3x5	VPO	D-962114
7x10	AL	D-962121
	FG	D-962122
	PL	D-962123
	VPO	D-962124
10x14	AL	D-962131
	FG	D-962132
	PL	D-962133
	VPO	D-962134
14x20	AL	D-962141
	PL	D-962143
	VPO	D-962144

DANGER — CONTAINS ASBESTOS FIBERS AVOID CREATING DUST CANCER AND LUNG DISEASE HAZARD

3x5	VPO	D-083514
7x10	AL	D-083521
	FG	D-083522
	PL	D-083523
	VPO	D-083524
10x14	AL	D-083531
	FG	D-083532
	PL	D-083533
	VPO	D-083534
14x20	AL	D-083541
	PL	D-083543
	VPO	D-083544

DANGER — CONFINED SPACE HAZARDOUS ATMOSPHERE CHECK OXYGEN LEVEL BEFORE AND DURING ENTRY

3x5	VPO	D-082914
7x10	AL	D-082921
	FG	D-082922
	PL	D-082923
	VPO	D-082924
10x14	AL	D-082931
	FG	D-082932
	PL	D-082933
	VPO	D-082934
14x20	AL	D-082941
	PL	D-082943
	VPO	D-082944

DANGER — CONSTRUCTION AREA

3x5	VPO	D-083114
7x10	AL	D-083121
	FG	D-083122
	PL	D-083123
	VPO	D-083124
10x14	AL	D-083131
	FG	D-083132
	PL	D-083133
	VPO	D-083134
14x20	AL	D-083141
	PL	D-083143
	VPO	D-083144

Additional Confined Space signage on pages 22 - 23

MATERIALS: AL Aluminum, FG Fiberglass, PI Polystyrene, VPO Vinyl Press On

DANGER — CONSTRUCTION AREA KEEP OUT

3x5	VPO	D-083214
7x10	AL	D-083221
	FG	D-083222
	PL	D-083223
	VPO	D-083224
10x14	AL	D-083231
	FG	D-083232
	PL	D-083233
	VPO	D-083234
14x20	AL	D-083241
	PL	D-083243
	VPO	D-083244

DANGER — CONTAMINATION CONTROL AREA AUTHORIZED PERSONS ONLY

3x5	VPO	D-083614
7x10	AL	D-083621
	FG	D-083622
	PL	D-083623
	VPO	D-083624
10x14	AL	D-083631
	FG	D-083632
	PL	D-083633
	VPO	D-083634
14x20	AL	D-083641
	PL	D-083643
	VPO	D-083644

DANGER — CONTENTS UNDER PRESSURE

3x5	VPO	D-083714
7x10	AL	D-083721
	FG	D-083722
	PL	D-083723
	VPO	D-083724
10x14	AL	D-083731
	FG	D-083732
	PL	D-083733
	VPO	D-083734
14x20	AL	D-083741
	PL	D-083743
	VPO	D-083744

DANGER — CONTROLLED ACCESS ZONE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-874514
7x10	AL	D-874521
	FG	D-874522
	PL	D-874523
	VPO	D-874524
10x14	AL	D-874531
	FG	D-874532
	PL	D-874533
	VPO	D-874534
14x20	AL	D-874541
	PL	D-874543
	VPO	D-874544

DANGER — CORROSIVE LIQUIDS WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT

3x5	VPO	D-083814
7x10	AL	D-083821
	FG	D-083822
	PL	D-083823
	VPO	D-083824
10x14	AL	D-083831
	FG	D-083832
	PL	D-083833
	VPO	D-083834
14x20	AL	D-083841
	PL	D-083843
	VPO	D-083844

DANGER — CRANE OVERHEAD

3x5	VPO	D-083914
7x10	AL	D-083921
	FG	D-083922
	PL	D-083923
	VPO	D-083924
10x14	AL	D-083931
	FG	D-083932
	PL	D-083933
	VPO	D-083934
14x20	AL	D-083941
	PL	D-083943
	VPO	D-083944

DANGER — CRANE WORKING OVERHEAD

3x5	VPO	D-084114
7x10	AL	D-084121
	FG	D-084122
	PL	D-084123
	VPO	D-084124
10x14	AL	D-084131
	FG	D-084132
	PL	D-084133
	VPO	D-084134
14x20	AL	D-084141
	PL	D-084143
	VPO	D-084144

DANGER — CRANES OVERHEAD

3x5	VPO	D-084214
7x10	AL	D-084221
	FG	D-084222
	PL	D-084223
	VPO	D-084224
10x14	AL	D-084231
	FG	D-084232
	PL	D-084233
	VPO	D-084234
14x20	AL	D-084241
	PL	D-084243
	VPO	D-084244

DANGER — CROSSING OR STANDING ON CONVEYOR IS FORBIDDEN

3x5	VPO	D-084314
7x10	AL	D-084321
	FG	D-084322
	PL	D-084323
	VPO	D-084324
10x14	AL	D-084331
	FG	D-084332
	PL	D-084333
	VPO	D-084334
14x20	AL	D-084341
	PL	D-084343
	VPO	D-084344

DANGER — CYANIDE

3x5	VPO	D-084414
7x10	AL	D-084421
	FG	D-084422
	PL	D-084423
	VPO	D-084424
10x14	AL	D-084431
	FG	D-084432
	PL	D-084433
	VPO	D-084434
14x20	AL	D-084441
	PL	D-084443
	VPO	D-084444

DANGER

3x5	VPO	D-110314
7x10	AL	D-110321
	FG	D-110322
	PL	D-110323
	VPO	D-110324
10x14	AL	D-110331
	FG	D-110332
	PL	D-110333
	VPO	D-110334
14x20	AL	D-110341
	PL	D-110343
	VPO	D-110344

DANGER — DIESEL FUEL

3x5	VPO	D-110414
7x10	AL	D-110421
	FG	D-110422
	PL	D-110423
	VPO	D-110424
10x14	AL	D-110431
	FG	D-110432
	PL	D-110433
	VPO	D-110434
14x20	AL	D-110441
	PL	D-110443
	VPO	D-110444

DANGER — DIESEL FUEL NO SMOKING

3x5	VPO	D-962214
7x10	AL	D-962221
	FG	D-962222
	PL	D-962223
	VPO	D-962224
10x14	AL	D-962231
	FG	D-962232
	PL	D-962233
	VPO	D-962234
14x20	AL	D-962241
	PL	D-962243
	VPO	D-962244

DANGER — DO NOT ENTER WHEN RED LIGHT IS ON

3x5	VPO	D-111914
7x10	AL	D-111921
	FG	D-111922
	PL	D-111923
	VPO	D-111924
10x14	AL	D-111931
	FG	D-111932
	PL	D-111933
	VPO	D-111934
14x20	AL	D-111941
	PL	D-111943
	VPO	D-111944

DANGER — DO NOT ENTER WHILE MACHINE IS RUNNING

3x5	VPO	D-112014
7x10	AL	D-112021
	FG	D-112022
	PL	D-112023
	VPO	D-112024
10x14	AL	D-112031
	FG	D-112032
	PL	D-112033
	VPO	D-112034
14x20	AL	D-112041
	PL	D-112043
	VPO	D-112044

DANGER — DO NOT ENTER WITHOUT PERMISSION OF SUPERVISOR OR OPERATOR

3x5	VPO	D-112114
7x10	AL	D-112121
	FG	D-112122
	PL	D-112123
	VPO	D-112124
10x14	AL	D-112131
	FG	D-112132
	PL	D-112133
	VPO	D-112134
14x20	AL	D-112141
	PL	D-112143
	VPO	D-112144

DANGER — DO NOT ENTER WITHOUT WEARING EYE PROTECTION

3x5	VPO	D-962314
7x10	AL	D-962321
	FG	D-962322
	PL	D-962323
	VPO	D-962324
10x14	AL	D-962331
	FG	D-962332
	PL	D-962333
	VPO	D-962334
14x20	AL	D-962341
	PL	D-962343
	VPO	D-962344

DANGER — DO NOT ENTER WITHOUT WEARING GOGGLES

3x5	VPO	D-112314
7x10	AL	D-112321
	FG	D-112322
	PL	D-112323
	VPO	D-112324
10x14	AL	D-112331
	FG	D-112332
	PL	D-112333
	VPO	D-112334
14x20	AL	D-112341
	PL	D-112343
	VPO	D-112344

DANGER — DO NOT ENTER WITHOUT WEARING SAFETY GLASSES

3x5	VPO	D-112414
7x10	AL	D-112421
	FG	D-112422
	PL	D-112423
	VPO	D-112424
10x14	AL	D-112431
	FG	D-112432
	PL	D-112433
	VPO	D-112434
14x20	AL	D-112441
	PL	D-112443
	VPO	D-112444

DANGER — DO NOT OPEN WITH MACHINE RUNNING

3x5	VPO	D-962414
7x10	AL	D-962421
	FG	D-962422
	PL	D-962423
	VPO	D-962424
10x14	AL	D-962431
	FG	D-962432
	PL	D-962433
	VPO	D-962434
14x20	AL	D-962441
	PL	D-962443
	VPO	D-962444

DANGER — DO NOT OPERATE MAN WORKING ON REPAIRS

3x5	VPO	D-112614
7x10	AL	D-112621
	FG	D-112622
	PL	D-112623
	VPO	D-112624
10x14	AL	D-112631
	FG	D-112632
	PL	D-112633
	VPO	D-112634
14x20	AL	D-112641
	PL	D-112643
	VPO	D-112644

DANGER — DO NOT OPERATE THIS MACHINE UNLESS AUTHORIZED

3x5	VPO	D-112714
7x10	AL	D-112721
	FG	D-112722
	PL	D-112723
	VPO	D-112724
10x14	AL	D-112731
	FG	D-112732
	PL	D-112733
	VPO	D-112734
14x20	AL	D-112741
	PL	D-112743
	VPO	D-112744

DANGER — DO NOT OPERATE WITHOUT EAR PLUGS

3x5	VPO	D-112814
7x10	AL	D-112821
	FG	D-112822
	PL	D-112823
	VPO	D-112824
10x14	AL	D-112831
	FG	D-112832
	PL	D-112833
	VPO	D-112834
14x20	AL	D-112841
	PL	D-112843
	VPO	D-112844

DANGER — DO NOT OPERATE WITHOUT EYE PROTECTION

3x5	VPO	D-112914
7x10	AL	D-112921
	FG	D-112922
	PL	D-112923
	VPO	D-112924
10x14	AL	D-112931
	FG	D-112932
	PL	D-112933
	VPO	D-112934
14x20	AL	D-112941
	PL	D-112943
	VPO	D-112944

DANGER — DO NOT OPERATE WITHOUT GOGGLES

3x5	VPO	D-113014
7x10	AL	D-113021
	FG	D-113022
	PL	D-113023
	VPO	D-113024
10x14	AL	D-113031
	FG	D-113032
	PL	D-113033
	VPO	D-113034
14x20	AL	D-113041
	PL	D-113043
	VPO	D-113044

DANGER — DO NOT OPERATE WITHOUT WEARING SAFETY GLASSES

3x5	VPO	D-113214
7x10	AL	D-113221
	FG	D-113222
	PL	D-113223
	VPO	D-113224
10x14	AL	D-113231
	FG	D-113232
	PL	D-113233
	VPO	D-113234
14x20	AL	D-113241
	PL	D-113243
	VPO	D-113244

DANGER — DO NOT RIDE ON CONVEYORS

3x5	VPO	D-113514
7x10	AL	D-113521
	FG	D-113522
	PL	D-113523
	VPO	D-113524
10x14	AL	D-113531
	FG	D-113532
	PL	D-113533
	VPO	D-113534
14x20	AL	D-113541
	PL	D-113543
	VPO	D-113544

DANGER — DO NOT STAND UNDER CRANE LOADS

3x5	VPO	D-113614
7x10	AL	D-113621
	FG	D-113622
	PL	D-113623
	VPO	D-113624
10x14	AL	D-113631
	FG	D-113632
	PL	D-113633
	VPO	D-113634
14x20	AL	D-113641
	PL	D-113643
	VPO	D-113644

MATERIALS AL FG PI VPO

KC SUPPLY

DANGER

DANGER
DISCONNECT MAIN POWER BEFORE OPENING THIS ENCLOSURE

3x5	VPO	D-110714
7x10	AL	D-110721
	FG	D-110722
	PL	D-110723
	VPO	D-110724
10x14	AL	D-110731
	FG	D-110732
	PL	D-110733
	VPO	D-110734
14x20	AL	D-110741
	PL	D-110743
	VPO	D-110744

DANGER
DO NOT ENTER

3x5	VPO	D-111014
7x10	AL	D-111021
	FG	D-111022
	PL	D-111023
	VPO	D-111024
10x14	AL	D-111031
	FG	D-111032
	PL	D-111033
	VPO	D-111034
14x20	AL	D-111041
	PL	D-111043
	VPO	D-111044

DANGER
DO NOT ENTER AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-111414
7x10	AL	D-111421
	FG	D-111422
	PL	D-111423
	VPO	D-111424
10x14	AL	D-111431
	FG	D-111432
	PL	D-111433
	VPO	D-111434
14x20	AL	D-111441
	PL	D-111443
	VPO	D-111444

DANGER
DO NOT ENTER TEST IN PROGRESS

3x5	VPO	D-111614
7x10	AL	D-111621
	FG	D-111622
	PL	D-111623
	VPO	D-111624
10x14	AL	D-111631
	FG	D-111632
	PL	D-111633
	VPO	D-111634
14x20	AL	D-111641
	PL	D-111643
	VPO	D-111644

DANGER
DO NOT ENTER THIS AREA

3x5	VPO	D-111714
7x10	AL	D-111721
	FG	D-111722
	PL	D-111723
	VPO	D-111724
10x14	AL	D-111731
	FG	D-111732
	PL	D-111733
	VPO	D-111734
14x20	AL	D-111741
	PL	D-111743
	VPO	D-111744

DANGER
DO NOT ENTER UNLESS FAN IS ON

3x5	VPO	D-111814
7x10	AL	D-111821
	FG	D-111822
	PL	D-111823
	VPO	D-111824
10x14	AL	D-111831
	FG	D-111832
	PL	D-111833
	VPO	D-111834
14x20	AL	D-111841
	PL	D-111843
	VPO	D-111844

DANGER
DO NOT ENTER WHEN LIGHTS ARE FLASHING

3x5	VPO	D-115214
7x10	AL	D-115221
	FG	D-115222
	PL	D-115223
	VPO	D-115224
10x14	AL	D-115231
	FG	D-115232
	PL	D-115233
	VPO	D-115234
14x20	AL	D-115241
	PL	D-115243
	VPO	D-115244

DANGER
DO NOT STARE INTO BEAM
HELIUM NEON LASER CLASS 111b

3x5	VPO	D-113714
7x10	AL	D-113721
	FG	D-113722
	PL	D-113723
	VPO	D-113724
10x14	AL	D-113731
	FG	D-113732
	PL	D-113733
	VPO	D-113734
14x20	AL	D-113741
	PL	D-113743
	VPO	D-113744

DANGER
DO NOT START THIS MACHINE

3x5	VPO	D-113914
7x10	AL	D-113921
	FG	D-113922
	PL	D-113923
	VPO	D-113924
10x14	AL	D-113931
	FG	D-113932
	PL	D-113933
	VPO	D-113934
14x20	AL	D-113941
	PL	D-113943
	VPO	D-113944

DANGER
DO NOT USE COMPRESSED AIR FOR BLOWING DUST OR DIRT OFF YOUR CLOTHES

3x5	VPO	D-114314
7x10	AL	D-114321
	FG	D-114322
	PL	D-114323
	VPO	D-114324
10x14	AL	D-114331
	FG	D-114332
	PL	D-114333
	VPO	D-114334
14x20	AL	D-114341
	PL	D-114343
	VPO	D-114344

DANGER
DO NOT WALK UNDER CONVEYOR

3x5	VPO	D-114514
7x10	AL	D-114521
	FG	D-114522
	PL	D-114523
	VPO	D-114524
10x14	AL	D-114531
	FG	D-114532
	PL	D-114533
	VPO	D-114534
14x20	AL	D-114541
	PL	D-114543
	VPO	D-114544

DANGER
DO NOT WATCH ARC WELDER AT WORK THE LIGHT MAY BLIND YOU

3x5	VPO	D-114614
7x10	AL	D-114621
	FG	D-114622
	PL	D-114623
	VPO	D-114624
10x14	AL	D-114631
	FG	D-114632
	PL	D-114633
	VPO	D-114634
14x20	AL	D-114641
	PL	D-114643
	VPO	D-114644

DANGER
DO NOT WATCH THE ARC

3x5	VPO	D-114714
7x10	AL	D-114721
	FG	D-114722
	PL	D-114723
	VPO	D-114724
10x14	AL	D-114731
	FG	D-114732
	PL	D-114733
	VPO	D-114734
14x20	AL	D-114741
	PL	D-114743
	VPO	D-114744

DANGER
EAR PROTECTION AREA

3x5	VPO	D-160114
7x10	AL	D-160121
	FG	D-160122
	PL	D-160123
	VPO	D-160124
10x14	AL	D-160131
	FG	D-160132
	PL	D-160133
	VPO	D-160134
14x20	AL	D-160141
	PL	D-160143
	VPO	D-160144

DANGER
EAR PROTECTION MUST BE WORN IN THIS AREA

3x5	VPO	D-160314
7x10	AL	D-160321
	FG	D-160322
	PL	D-160323
	VPO	D-160324
10x14	AL	D-160331
	FG	D-160332
	PL	D-160333
	VPO	D-160334
14x20	AL	D-160341
	PL	D-160343
	VPO	D-160344

DANGER
EAR PROTECTION REQUIRED AT ALL TIMES

3x5	VPO	D-160414
7x10	AL	D-160421
	FG	D-160422
	PL	D-160423
	VPO	D-160424
10x14	AL	D-160431
	FG	D-160432
	PL	D-160433
	VPO	D-160434
14x20	AL	D-160441
	PL	D-160443
	VPO	D-160444

DANGER
EAR PROTECTION REQUIRED BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-160514
7x10	AL	D-160521
	FG	D-160522
	PL	D-160523
	VPO	D-160524
10x14	AL	D-160531
	FG	D-160532
	PL	D-160533
	VPO	D-160534
14x20	AL	D-160541
	PL	D-160543
	VPO	D-160544

DANGER
EAR PROTECTION REQUIRED IN THIS AREA

3x5	VPO	D-160614
7x10	AL	D-160621
	FG	D-160622
	PL	D-160623
	VPO	D-160624
10x14	AL	D-160631
	FG	D-160632
	PL	D-160633
	VPO	D-160634
14x20	AL	D-160641
	PL	D-160643
	VPO	D-160644

DANGER
EAR PROTECTION REQUIRED WHILE EQUIPMENT IS OPERATING

3x5	VPO	D-160814
7x10	AL	D-160821
	FG	D-160822
	PL	D-160823
	VPO	D-160824
10x14	AL	D-160831
	FG	D-160832
	PL	D-160833
	VPO	D-160834
14x20	AL	D-160841
	PL	D-160843
	VPO	D-160844

DANGER
ELECTRICAL EQUIPMENT
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-161014
7x10	AL	D-161021
	FG	D-161022
	PL	D-161023
	VPO	D-161024
10x14	AL	D-161031
	FG	D-161032
	PL	D-161033
	VPO	D-161034
14x20	AL	D-161041
	PL	D-161043
	VPO	D-161044

DANGER
ELECTRICAL EQUIPMENT KEEP OUT

3x5	VPO	D-161214
7x10	AL	D-161221
	FG	D-161222
	PL	D-161223
	VPO	D-161224
10x14	AL	D-161231
	FG	D-161232
	PL	D-161233
	VPO	D-161234
14x20	AL	D-161241
	PL	D-161243
	VPO	D-161244

DANGER
ELECTRICAL HAZARD

3x5	VPO	D-161314
7x10	AL	D-161321
	FG	D-161322
	PL	D-161323
	VPO	D-161324
10x14	AL	D-161331
	FG	D-161332
	PL	D-161333
	VPO	D-161334
14x20	AL	D-161341
	PL	D-161343
	VPO	D-161344

DANGER
ELECTROCUTION HAZARD

3x5	VPO	D-161414
7x10	AL	D-161421
	FG	D-161422
	PL	D-161423
	VPO	D-161424
10x14	AL	D-161431
	FG	D-161432
	PL	D-161433
	VPO	D-161434
14x20	AL	D-161441
	PL	D-161443
	VPO	D-161444

DANGER
ELEVATOR SHAFT

3x5	VPO	D-161614
7x10	AL	D-161621
	FG	D-161622
	PL	D-161623
	VPO	D-161624
10x14	AL	D-161631
	FG	D-161632
	PL	D-161633
	VPO	D-161634
14x20	AL	D-161641
	PL	D-161643
	VPO	D-161644

DANGER
EQUIPMENT STARTS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-161814
7x10	AL	D-161821
	FG	D-161822
	PL	D-161823
	VPO	D-161824
10x14	AL	D-161831
	FG	D-161832
	PL	D-161833
	VPO	D-161834
14x20	AL	D-161841
	PL	D-161843
	VPO	D-161844

DANGER
EXPLOSIVE GAS DANGER NO SMOKING

3x5	VPO	D-162014
7x10	AL	D-162021
	FG	D-162022
	PL	D-162023
	VPO	D-162024
10x14	AL	D-162031
	FG	D-162032
	PL	D-162033
	VPO	D-162034
14x20	AL	D-162041
	PL	D-162043
	VPO	D-162044

DANGER
EXPLOSIVE GAS NO SMOKING

3x5	VPO	D-162114
7x10	AL	D-162121
	FG	D-162122
	PL	D-162123
	VPO	D-162124
10x14	AL	D-162131
	FG	D-162132
	PL	D-162133
	VPO	D-162134
14x20	AL	D-162141
	PL	D-162143
	VPO	D-162144

DANGER
EXPLOSIVE VAPOR NO SMOKING, NO OPEN FLAMES, NO SPARKS

3x5	VPO	D-162314
7x10	AL	D-162321
	FG	D-162322
	PL	D-162323
	VPO	D-162324
10x14	AL	D-162331
	FG	D-162332
	PL	D-162333
	VPO	D-162334
14x20	AL	D-162341
	PL	D-162343
	VPO	D-162344

MATERIALS: AL ALUMINUM · FG FIBERGLASS · PI POLYSTYRENE · VPO VINYL PRESS ON

DANGER
EXPLOSIVES

3x5	VPO	D-162414
7x10	AL	D-162421
	FG	D-162422
	PL	D-162423
	VPO	D-162424
10x14	AL	D-162431
	FG	D-162432
	PL	D-162433
	VPO	D-162434
14x20	AL	D-162441
	PL	D-162443
	VPO	D-162444

DANGER
EXPLOSIVES KEEP AWAY

3x5	VPO	D-162514
7x10	AL	D-162521
	FG	D-162522
	PL	D-162523
	VPO	D-162524
10x14	AL	D-162531
	FG	D-162532
	PL	D-162533
	VPO	D-162534
14x20	AL	D-162541
	PL	D-162543
	VPO	D-162544

DANGER
EXPLOSIVES KEEP OUT

3x5	VPO	D-162614
7x10	AL	D-162621
	FG	D-162622
	PL	D-162623
	VPO	D-162624
10x14	AL	D-162631
	FG	D-162632
	PL	D-162633
	VPO	D-162634
14x20	AL	D-162641
	PL	D-162643
	VPO	D-162644

DANGER
EXPLOSIVES NO SMOKING

3x5	VPO	D-162814
7x10	AL	D-162821
	FG	D-162822
	PL	D-162823
	VPO	D-162824
10x14	AL	D-162831
	FG	D-162832
	PL	D-162833
	VPO	D-162834
14x20	AL	D-162841
	PL	D-162843
	VPO	D-162844

DANGER
EXPLOSIVES 2-WAY RADIOS AND CB'S MUST BE TURNED OFF BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-162914
7x10	AL	D-162921
	FG	D-162922
	PL	D-162923
	VPO	D-162924
10x14	AL	D-162931
	FG	D-162932
	PL	D-162933
	VPO	D-162934
14x20	AL	D-162941
	PL	D-162943
	VPO	D-162944

DANGER
EYE PROTECTION AREA

3x5	VPO	D-163014
7x10	AL	D-163021
	FG	D-163022
	PL	D-163023
	VPO	D-163024
10x14	AL	D-163031
	FG	D-163032
	PL	D-163033
	VPO	D-163034
14x20	AL	D-163041
	PL	D-163043
	VPO	D-163044

DANGER
EYE PROTECTION REQUIRED IN THIS AREA

3x5	VPO	D-874314
7x10	AL	D-874321
	FG	D-874322
	PL	D-874323
	VPO	D-874324
10x14	AL	D-874331
	FG	D-874332
	PL	D-874333
	VPO	D-874334
14x20	AL	D-874341
	PL	D-874343
	VPO	D-874344

DANGER
EYE PROTECTION MUST BE WORN WHEN USING AIR HOSES

3x5	VPO	D-163114
7x10	AL	D-163121
	FG	D-163122
	PL	D-163123
	VPO	D-163124
10x14	AL	D-163131
	FG	D-163132
	PL	D-163133
	VPO	D-163134
14x20	AL	D-163141
	PL	D-163143
	VPO	D-163144

DANGER
FALL HAZARD

3x5	VPO	D-260114
7x10	AL	D-260121
	FG	D-260122
	PL	D-260123
	VPO	D-260124
10x14	AL	D-260131
	FG	D-260132
	PL	D-260133
	VPO	D-260134
14x20	AL	D-260141
	PL	D-260143
	VPO	D-260144

DANGER
FALLING MATERIAL

3x5	VPO	D-260214
7x10	AL	D-260221
	FG	D-260222
	PL	D-260223
	VPO	D-260224
10x14	AL	D-260231
	FG	D-260232
	PL	D-260233
	VPO	D-260234
14x20	AL	D-260241
	PL	D-260243
	VPO	D-260244

DANGER
FALL PROTECTION REQUIRED BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-874214
7x10	AL	D-874221
	FG	D-874222
	PL	D-874223
	VPO	D-874224
10x14	AL	D-874231
	FG	D-874232
	PL	D-874233
	VPO	D-874234
14x20	AL	D-874241
	PL	D-874243
	VPO	D-874244

DANGER
FLAMMABLE

3x5	VPO	D-260414
7x10	AL	D-260421
	FG	D-260422
	PL	D-260423
	VPO	D-260424
10x14	AL	D-260431
	FG	D-260432
	PL	D-260433
	VPO	D-260434
14x20	AL	D-260441
	PL	D-260443
	VPO	D-260444

DANGER
FLAMMABLE GAS

3x5	VPO	D-260614
7x10	AL	D-260621
	FG	D-260622
	PL	D-260623
	VPO	D-260624
10x14	AL	D-260631
	FG	D-260632
	PL	D-260633
	VPO	D-260634
14x20	AL	D-260641
	PL	D-260643
	VPO	D-260644

DANGER
FLAMMABLE GAS KEEP FIRE OR FLAME AWAY NO SMOKING

3x5	VPO	D-260714
7x10	AL	D-260721
	FG	D-260722
	PL	D-260723
	VPO	D-260724
10x14	AL	D-260731
	FG	D-260732
	PL	D-260733
	VPO	D-260734
14x20	AL	D-260741
	PL	D-260743
	VPO	D-260744

DANGER
FLAMMABLE LIQUIDS

3x5	VPO	D-260814
7x10	AL	D-260821
	FG	D-260822
	PL	D-260823
	VPO	D-260824
10x14	AL	D-260831
	FG	D-260832
	PL	D-260833
	VPO	D-260834
14x20	AL	D-260841
	PL	D-260843
	VPO	D-260844

DANGER
FLAMMABLE LIQUIDS NO SMOKING,MATCHES OR OPEN LIGHTS

3x5	VPO	D-260914
7x10	AL	D-260921
	FG	D-260922
	PL	D-260923
	VPO	D-260924
10x14	AL	D-260931
	FG	D-260932
	PL	D-260933
	VPO	D-260934
14x20	AL	D-260941
	PL	D-260943
	VPO	D-260944

DANGER
FLAMMABLE MATERIAL

3x5	VPO	D-962514
7x10	AL	D-962521
	FG	D-962522
	PL	D-962523
	VPO	D-962524
10x14	AL	D-962531
	FG	D-962532
	PL	D-962533
	VPO	D-962534
14x20	AL	D-962541
	PL	D-962543
	VPO	D-962544

DANGER
FLAMMABLE MATERIAL NO SMOKING

3x5	VPO	D-261014
7x10	AL	D-261021
	FG	D-261022
	PL	D-261023
	VPO	D-261024
10x14	AL	D-261031
	FG	D-261032
	PL	D-261033
	VPO	D-261034
14x20	AL	D-261041
	PL	D-261043
	VPO	D-261044

DANGER
FLAMMABLE MATERIAL NO SMOKING WITHIN 20 FEET

3x5	VPO	D-261114
7x10	AL	D-261121
	FG	D-261122
	PL	D-261123
	VPO	D-261124
10x14	AL	D-261131
	FG	D-261132
	PL	D-261133
	VPO	D-261134
14x20	AL	D-261141
	PL	D-261143
	VPO	D-261144

DANGER
FLAMMABLE MATERIALS

3x5	VPO	D-261214
7x10	AL	D-261221
	FG	D-261222
	PL	D-261223
	VPO	D-261224
10x14	AL	D-261231
	FG	D-261232
	PL	D-261233
	VPO	D-261234
14x20	AL	D-261241
	PL	D-261243
	VPO	D-261244

DANGER
FLAMMABLE NO MATCHES OR OPEN FLAMES

3x5	VPO	D-261314
7x10	AL	D-261321
	FG	D-261322
	PL	D-261323
	VPO	D-261324
10x14	AL	D-261331
	FG	D-261332
	PL	D-261333
	VPO	D-261334
14x20	AL	D-261341
	PL	D-261343
	VPO	D-261344

DANGER
FLAMMABLE SOLVENTS

3x5	VPO	D-261414
7x10	AL	D-261421
	FG	D-261422
	PL	D-261423
	VPO	D-261424
10x14	AL	D-261431
	FG	D-261432
	PL	D-261433
	VPO	D-261434
14x20	AL	D-261441
	PL	D-261443
	VPO	D-261444

DANGER
FLOORS SLIPPERY WHEN WET

3x5	VPO	D-261514
7x10	AL	D-261521
	FG	D-261522
	PL	D-261523
	VPO	D-261524
10x14	AL	D-261531
	FG	D-261532
	PL	D-261533
	VPO	D-261534
14x20	AL	D-261541
	PL	D-261543
	VPO	D-261544

DANGER
FORMIC ACID

3x5	VPO	D-261614
7x10	AL	D-261621
	FG	D-261622
	PL	D-261623
	VPO	D-261624
10x14	AL	D-261631
	FG	D-261632
	PL	D-261633
	VPO	D-261634
14x20	AL	D-261641
	PL	D-261643
	VPO	D-261644

DANGER
FUEL STORAGE NO SMOKING

3x5	VPO	D-261714
7x10	AL	D-261721
	FG	D-261722
	PL	D-261723
	VPO	D-261724
10x14	AL	D-261731
	FG	D-261732
	PL	D-261733
	VPO	D-261734
14x20	AL	D-261741
	PL	D-261743
	VPO	D-261744

DANGER
GAS

3x5	VPO	D-360114
7x10	AL	D-360121
	FG	D-360122
	PL	D-360123
	VPO	D-360124
10x14	AL	D-360131
	FG	D-360132
	PL	D-360133
	VPO	D-360134
14x20	AL	D-360141
	PL	D-360143
	VPO	D-360144

DANGER
GASOLINE

3x5	VPO	D-360214
7x10	AL	D-360221
	FG	D-360222
	PL	D-360223
	VPO	D-360224
10x14	AL	D-360231
	FG	D-360232
	PL	D-360233
	VPO	D-360234
14x20	AL	D-360241
	PL	D-360243
	VPO	D-360244

DANGER
GASOLINE NO SMOKING

3x5	VPO	D-360314
7x10	AL	D-360321
	FG	D-360322
	PL	D-360323
	VPO	D-360324
10x14	AL	D-360331
	FG	D-360332
	PL	D-360333
	VPO	D-360334
14x20	AL	D-360341
	PL	D-360343
	VPO	D-360344

MATERIALS: AL ALUMINUM · FG FIBERGLASS · PI POLYSTYRENE · VPO VINYL PRESS ON

KC SUPPLY

DANGER

DANGER
GO SLOW

3x5	VPO	D-360414
7x10	AL	D-360421
	FG	D-360422
	PL	D-360423
	VPO	D-360424
10x14	AL	D-360431
	FG	D-360432
	PL	D-360433
	VPO	D-360434
14x20	AL	D-360441
	PL	D-360443
	VPO	D-360444

DANGER
GO SLOW
SOUND HORN

3x5	VPO	D-360514
7x10	AL	D-360521
	FG	D-360522
	PL	D-360523
	VPO	D-360524
10x14	AL	D-360531
	FG	D-360532
	PL	D-360533
	VPO	D-360534
14x20	AL	D-360541
	PL	D-360543
	VPO	D-360544

DANGER
GOGGLES
MUST BE WORN
WHEN USING AIR HOSES

3x5	VPO	D-360714
7x10	AL	D-360721
	FG	D-360722
	PL	D-360723
	VPO	D-360724
10x14	AL	D-360731
	FG	D-360732
	PL	D-360733
	VPO	D-360734
14x20	AL	D-360741
	PL	D-360743
	VPO	D-360744

DANGER
GOGGLES
OR FACE SHIELD
MUST BE WORN
IN THIS AREA

3x5	VPO	D-360814
7x10	AL	D-360821
	FG	D-360822
	PL	D-360823
	VPO	D-360824
10x14	AL	D-360831
	FG	D-360832
	PL	D-360833
	VPO	D-360834
14x20	AL	D-360841
	PL	D-360843
	VPO	D-360844

DANGER
GUARD DOGS
ON DUTY

3x5	VPO	D-360914
7x10	AL	D-360921
	FG	D-360922
	PL	D-360923
	VPO	D-360924
10x14	AL	D-360931
	FG	D-360932
	PL	D-360933
	VPO	D-360934
14x20	AL	D-360941
	PL	D-360943
	VPO	D-360944

DANGER
H_2S MAY
BE PRESENT

3x5	VPO	D-370214
7x10	AL	D-370221
	FG	D-370222
	PL	D-370223
	VPO	D-370224
10x14	AL	D-370231
	FG	D-370232
	PL	D-370233
	VPO	D-370234
14x20	AL	D-370241
	PL	D-370243
	VPO	D-370244

DANGER
H_2S
POISONOUS GAS

3x5	VPO	D-370314
7x10	AL	D-370321
	FG	D-370322
	PL	D-370323
	VPO	D-370324
10x14	AL	D-370331
	FG	D-370332
	PL	D-370333
	VPO	D-370334
14x20	AL	D-370341
	PL	D-370343
	VPO	D-370344

DANGER
HAND HAZARD

3x5	VPO	D-962614
7x10	AL	D-962621
	FG	D-962622
	PL	D-962623
	VPO	D-962624
10x14	AL	D-962631
	FG	D-962632
	PL	D-962633
	VPO	D-962634
14x20	AL	D-962641
	PL	D-962643
	VPO	D-962644

DANGER
HAND HAZARD
TURN POWER OFF
BEFORE REACHING IN

3x5	VPO	D-370414
7x10	AL	D-370421
	FG	D-370422
	PL	D-370423
	VPO	D-370424
10x14	AL	D-370431
	FG	D-370432
	PL	D-370433
	VPO	D-370434
14x20	AL	D-370441
	PL	D-370443
	VPO	D-370444

DANGER
HAND HAZARD
WATCH
YOUR FINGERS

3x5	VPO	D-370514
7x10	AL	D-370521
	FG	D-370522
	PL	D-370523
	VPO	D-370524
10x14	AL	D-370531
	FG	D-370532
	PL	D-370533
	VPO	D-370534
14x20	AL	D-370541
	PL	D-370543
	VPO	D-370544

DANGER
HANDS OFF

3x5	VPO	D-370614
7x10	AL	D-370621
	FG	D-370622
	PL	D-370623
	VPO	D-370624
10x14	AL	D-370631
	FG	D-370632
	PL	D-370633
	VPO	D-370634
14x20	AL	D-370641
	PL	D-370643
	VPO	D-370644

DANGER
HARD HAT
AND EYE PROTECTION
MUST BE WORN
IN THIS AREA

3x5	VPO	D-370714
7x10	AL	D-370721
	FG	D-370722
	PL	D-370723
	VPO	D-370724
10x14	AL	D-370731
	FG	D-370732
	PL	D-370733
	VPO	D-370734
14x20	AL	D-370741
	PL	D-370743
	VPO	D-370744

DANGER
HARD HAT
AREA

3x5	VPO	D-370814
7x10	AL	D-370821
	FG	D-370822
	PL	D-370823
	VPO	D-370824
10x14	AL	D-370831
	FG	D-370832
	PL	D-370833
	VPO	D-370834
14x20	AL	D-370841
	PL	D-370843
	VPO	D-370844

DANGER
HARD HATS AND
SAFETY GLASSES
REQUIRED

3x5	VPO	D-370914
7x10	AL	D-370921
	FG	D-370922
	PL	D-370923
	VPO	D-370924
10x14	AL	D-370931
	FG	D-370932
	PL	D-370933
	VPO	D-370934
14x20	AL	D-370941
	PL	D-370943
	VPO	D-370944

DANGER
HARD HAT
PROTECTION
REQUIRED

3x5	VPO	D-371014
7x10	AL	D-371021
	FG	D-371022
	PL	D-371023
	VPO	D-371024
10x14	AL	D-371031
	FG	D-371032
	PL	D-371033
	VPO	D-371034
14x20	AL	D-371041
	PL	D-371043
	VPO	D-371044

DANGER
HARD HAT
REQUIRED
BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-922914
7x10	AL	D-922921
	FG	D-922922
	PL	D-922923
	VPO	D-922924
10x14	AL	D-922931
	FG	D-922932
	PL	D-922933
	VPO	D-922934
14x20	AL	D-922941
	PL	D-922943
	VPO	D-922944

DANGER
HARD HAT
STEEL TOE SHOES
& SAFETY GLASSES
REQUIRED
BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-923114
7x10	AL	D-923121
	FG	D-923122
	PL	D-923123
	VPO	D-923124
10x14	AL	D-923131
	FG	D-923132
	PL	D-923133
	VPO	D-923134
14x20	AL	D-923141
	PL	D-923143
	VPO	D-923144

DANGER
HAZARDOUS
AREA

3x5	VPO	D-371114
7x10	AL	D-371121
	FG	D-371122
	PL	D-371123
	VPO	D-371124
10x14	AL	D-371131
	FG	D-371132
	PL	D-371133
	VPO	D-371134
14x20	AL	D-371141
	PL	D-371143
	VPO	D-371144

DANGER
HAZARDOUS AREA
AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-371214
7x10	AL	D-371221
	FG	D-371222
	PL	D-371223
	VPO	D-371224
10x14	AL	D-371231
	FG	D-371232
	PL	D-371233
	VPO	D-371234
14x20	AL	D-371241
	PL	D-371243
	VPO	D-371244

DANGER
HAZARDOUS
CHEMICALS

3x5	VPO	D-371314
7x10	AL	D-371321
	FG	D-371322
	PL	D-371323
	VPO	D-371324
10x14	AL	D-371331
	FG	D-371332
	PL	D-371333
	VPO	D-371334
14x20	AL	D-371341
	PL	D-371343
	VPO	D-371344

DANGER
HAZARDOUS MATERIAL
STORAGE AREA
UNAUTHORIZED PERSONNEL
KEEP CLEAR

3x5	VPO	D-371514
7x10	AL	D-371521
	FG	D-371522
	PL	D-371523
	VPO	D-371524
10x14	AL	D-371531
	FG	D-371532
	PL	D-371533
	VPO	D-371534
14x20	AL	D-371541
	PL	D-371543
	VPO	D-371544

DANGER
HAZARDOUS
MATERIALS

3x5	VPO	D-371614
7x10	AL	D-371621
	FG	D-371622
	PL	D-371623
	VPO	D-371624
10x14	AL	D-371631
	FG	D-371632
	PL	D-371633
	VPO	D-371634
14x20	AL	D-371641
	PL	D-371643
	VPO	D-371644

DANGER
HAZARDOUS WASTE
AUTHORIZED
PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-371714
7x10	AL	D-371721
	FG	D-371722
	PL	D-371723
	VPO	D-371724
10x14	AL	D-371731
	FG	D-371732
	PL	D-371733
	VPO	D-371734
14x20	AL	D-371741
	PL	D-371743
	VPO	D-371744

DANGER
HAZARDOUS
WASTE STORAGE

3x5	VPO	D-371814
7x10	AL	D-371821
	FG	D-371822
	PL	D-371823
	VPO	D-371824
10x14	AL	D-371831
	FG	D-371832
	PL	D-371833
	VPO	D-371834
14x20	AL	D-371841
	PL	D-371843
	VPO	D-371844

DANGER
HAZARDOUS WASTE
STORAGE AREA
UNAUTHORIZED PERSONS
KEEP OUT

3x5	VPO	D-371914
7x10	AL	D-371921
	FG	D-371922
	PL	D-371923
	VPO	D-371924
10x14	AL	D-371931
	FG	D-371932
	PL	D-371933
	VPO	D-371934
14x20	AL	D-371941
	PL	D-371943
	VPO	D-371944

DANGER
HAZARDOUS WASTE
STORAGE FLAMMABLE
NO SMOKING

3x5	VPO	D-372014
7x10	AL	D-372021
	FG	D-372022
	PL	D-372023
	VPO	D-372024
10x14	AL	D-372031
	FG	D-372032
	PL	D-372033
	VPO	D-372034
14x20	AL	D-372041
	PL	D-372043
	VPO	D-372044

DANGER
HAZARDOUS WASTE
TREATMENT AREA
UNAUTHORIZED PERSONS
KEEP OUT

3x5	VPO	D-372114
7x10	AL	D-372121
	FG	D-372122
	PL	D-372123
	VPO	D-372124
10x14	AL	D-372131
	FG	D-372132
	PL	D-372133
	VPO	D-372134
14x20	AL	D-372141
	PL	D-372143
	VPO	D-372144

DANGER
HAZARDOUS WASTE
UNAUTHORIZED PERSONNEL
KEEP OUT

3x5	VPO	D-372214
7x10	AL	D-372221
	FG	D-372222
	PL	D-372223
	VPO	D-372224
10x14	AL	D-372231
	FG	D-372232
	PL	D-372233
	VPO	D-372234
14x20	AL	D-372241
	PL	D-372243
	VPO	D-372244

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

DANGER — HIGH PRESSURE GAS LINE

3x5	VPO	D-372414
7x10	AL	D-372421
	FG	D-372422
	PL	D-372423
	VPO	D-372424
10x14	AL	D-372431
	FG	D-372432
	PL	D-372433
	VPO	D-372434
14x20	AL	D-372441
	PL	D-372443
	VPO	D-372444

DANGER — HIGH PRESSURE PIPE LINE

3x5	VPO	D-372514
7x10	AL	D-372521
	FG	D-372522
	PL	D-372523
	VPO	D-372524
10x14	AL	D-372531
	FG	D-372532
	PL	D-372533
	VPO	D-372534
14x20	AL	D-372541
	PL	D-372543
	VPO	D-372544

DANGER — HIGH VOLTAGE

3x5	VPO	D-372614
7x10	AL	D-372621
	FG	D-372622
	PL	D-372623
	VPO	D-372624
10x14	AL	D-372631
	FG	D-372632
	PL	D-372633
	VPO	D-372634
14x20	AL	D-372641
	PL	D-372643
	VPO	D-372644

DANGER — HIGH VOLTAGE 440 VOLTS

3x5	VPO	D-372914
7x10	AL	D-372921
	FG	D-372922
	PL	D-372923
	VPO	D-372924
10x14	AL	D-372931
	FG	D-372932
	PL	D-372933
	VPO	D-372934
14x20	AL	D-372941
	PL	D-372943
	VPO	D-372944

DANGER — HIGH VOLTAGE ABOVE

3x5	VPO	D-373114
7x10	AL	D-373121
	FG	D-373122
	PL	D-373123
	VPO	D-373124
10x14	AL	D-373131
	FG	D-373132
	PL	D-373133
	VPO	D-373134
14x20	AL	D-373141
	PL	D-373143
	VPO	D-373144

DANGER — HIGH VOLTAGE AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-373214
7x10	AL	D-373221
	FG	D-373222
	PL	D-373223
	VPO	D-373224
10x14	AL	D-373231
	FG	D-373232
	PL	D-373233
	VPO	D-373234
14x20	AL	D-373241
	PL	D-373243
	VPO	D-373244

DANGER — HIGH VOLTAGE CABLE BURIED HERE

3x5	VPO	D-373314
7x10	AL	D-373321
	FG	D-373322
	PL	D-373323
	VPO	D-373324
10x14	AL	D-373331
	FG	D-373332
	PL	D-373333
	VPO	D-373334
14x20	AL	D-373341
	PL	D-373343
	VPO	D-373344

DANGER — HIGH VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT

3x5	VPO	D-373414
7x10	AL	D-373421
	FG	D-373422
	PL	D-373423
	VPO	D-373424
10x14	AL	D-373431
	FG	D-373432
	PL	D-373433
	VPO	D-373434
14x20	AL	D-373441
	PL	D-373443
	VPO	D-373444

DANGER — HIGH VOLTAGE KEEP AWAY

3x5	VPO	D-373614
7x10	AL	D-373621
	FG	D-373622
	PL	D-373623
	VPO	D-373624
10x14	AL	D-373631
	FG	D-373632
	PL	D-373633
	VPO	D-373634
14x20	AL	D-373641
	PL	D-373643
	VPO	D-373644

DANGER — HIGH VOLTAGE KEEP OUT

3x5	VPO	D-373914
7x10	AL	D-373921
	FG	D-373922
	PL	D-373923
	VPO	D-373924
10x14	AL	D-373931
	FG	D-373932
	PL	D-373933
	VPO	D-373934
14x20	AL	D-373941
	PL	D-373943
	VPO	D-373944

DANGER — HIGH VOLTAGE LINES OVERHEAD

3x5	VPO	D-374014
7x10	AL	D-374021
	FG	D-374022
	PL	D-374023
	VPO	D-374024
10x14	AL	D-374031
	FG	D-374032
	PL	D-374033
	VPO	D-374034
14x20	AL	D-374041
	PL	D-374043
	VPO	D-374044

DANGER — HIGH VOLTAGE NO ENTRY

3x5	VPO	D-374114
7x10	AL	D-374121
	FG	D-374122
	PL	D-374123
	VPO	D-374124
10x14	AL	D-374131
	FG	D-374132
	PL	D-374133
	VPO	D-374134
14x20	AL	D-374141
	PL	D-374143
	VPO	D-374144

DANGER — HIGH VOLTAGE NO TRESPASSING

3x5	VPO	D-374214
7x10	AL	D-374221
	FG	D-374222
	PL	D-374223
	VPO	D-374224
10x14	AL	D-374231
	FG	D-374232
	PL	D-374233
	VPO	D-374234
14x20	AL	D-374241
	PL	D-374243
	VPO	D-374244

DANGER — HIGH VOLTAGE OVERHEAD WIRES

3x5	VPO	D-374314
7x10	AL	D-374321
	FG	D-374322
	PL	D-374323
	VPO	D-374324
10x14	AL	D-374331
	FG	D-374332
	PL	D-374333
	VPO	D-374334
14x20	AL	D-374341
	PL	D-374343
	VPO	D-374344

DANGER — HIGH VOLTAGE RESTRICTED AREA AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-374514
7x10	AL	D-374521
	FG	D-374522
	PL	D-374523
	VPO	D-374524
10x14	AL	D-374531
	FG	D-374532
	PL	D-374533
	VPO	D-374534
14x20	AL	D-374541
	PL	D-374543
	VPO	D-374544

DANGER — HIGH VOLTAGE UNAUTHORIZED PERSONNEL KEEP OUT

3x5	VPO	D-374614
7x10	AL	D-374621
	FG	D-374622
	PL	D-374623
	VPO	D-374624
10x14	AL	D-374631
	FG	D-374632
	PL	D-374633
	VPO	D-374634
14x20	AL	D-374641
	PL	D-374643
	VPO	D-374644

DANGER — HIGH VOLTAGE UNAUTHORIZED PERSONS KEEP OUT

3x5	VPO	D-374714
7x10	AL	D-374721
	FG	D-374722
	PL	D-374723
	VPO	D-374724
10x14	AL	D-374731
	FG	D-374732
	PL	D-374733
	VPO	D-374734
14x20	AL	D-374741
	PL	D-374743
	VPO	D-374744

DANGER — HIGH-HAZARD CONFINED SPACE PERMIT AND SAFETY ATTENDANT REQUIRED

3x5	VPO	D-376814
7x10	AL	D-376821
	FG	D-376822
	PL	D-376823
	VPO	D-376824
10x14	AL	D-376831
	FG	D-376832
	PL	D-376833
	VPO	D-376834
14x20	AL	D-376841
	PL	D-376843
	VPO	D-376844

DANGER — HIGHLY COMBUSTIBLE AREA NO BURNING, WELDING OR OPEN FLAME PERMITTED

3x5	VPO	D-374914
7x10	AL	D-374921
	FG	D-374922
	PL	D-374923
	VPO	D-374924
10x14	AL	D-374931
	FG	D-374932
	PL	D-374933
	VPO	D-374934
14x20	AL	D-374941
	PL	D-374943
	VPO	D-374944

DANGER — HIGHLY FLAMMABLE

3x5	VPO	D-375014
7x10	AL	D-375021
	FG	D-375022
	PL	D-375023
	VPO	D-375024
10x14	AL	D-375031
	FG	D-375032
	PL	D-375033
	VPO	D-375034
14x20	AL	D-375041
	PL	D-375043
	VPO	D-375044

DANGER — HOT

3x5	VPO	D-375214
7x10	AL	D-375221
	FG	D-375222
	PL	D-375223
	VPO	D-375224
10x14	AL	D-375231
	FG	D-375232
	PL	D-375233
	VPO	D-375234
14x20	AL	D-375241
	PL	D-375243
	VPO	D-375244

DANGER — HOT EQUIPMENT UNAUTHORIZED PERSONS KEEP OUT

3x5	VPO	D-375314
7x10	AL	D-375321
	FG	D-375322
	PL	D-375323
	VPO	D-375324
10x14	AL	D-375331
	FG	D-375332
	PL	D-375333
	VPO	D-375334
14x20	AL	D-375341
	PL	D-375343
	VPO	D-375344

DANGER — HOT METAL

3x5	VPO	D-375414
7x10	AL	D-375421
	FG	D-375422
	PL	D-375423
	VPO	D-375424
10x14	AL	D-375431
	FG	D-375432
	PL	D-375433
	VPO	D-375434
14x20	AL	D-375441
	PL	D-375443
	VPO	D-375444

DANGER — HOT PIPES

3x5	VPO	D-375614
7x10	AL	D-375621
	FG	D-375622
	PL	D-375623
	VPO	D-375624
10x14	AL	D-375631
	FG	D-375632
	PL	D-375633
	VPO	D-375634
14x20	AL	D-375641
	PL	D-375643
	VPO	D-375644

DANGER — HOT STEAM

3x5	VPO	D-375714
7x10	AL	D-375721
	FG	D-375722
	PL	D-375723
	VPO	D-375724
10x14	AL	D-375731
	FG	D-375732
	PL	D-375733
	VPO	D-375734
14x20	AL	D-375741
	PL	D-375743
	VPO	D-375744

DANGER — HOT STEAM PIPES

3x5	VPO	D-375814
7x10	AL	D-375821
	FG	D-375822
	PL	D-375823
	VPO	D-375824
10x14	AL	D-375831
	FG	D-375832
	PL	D-375833
	VPO	D-375834
14x20	AL	D-375841
	PL	D-375843
	VPO	D-375844

DANGER — HOT SURFACE

3x5	VPO	D-375914
7x10	AL	D-375921
	FG	D-375922
	PL	D-375923
	VPO	D-375924
10x14	AL	D-375931
	FG	D-375932
	PL	D-375933
	VPO	D-375934
14x20	AL	D-375941
	PL	D-375943
	VPO	D-375944

DANGER — HOT SURFACES

3x5	VPO	D-376014
7x10	AL	D-376021
	FG	D-376022
	PL	D-376023
	VPO	D-376024
10x14	AL	D-376031
	FG	D-376032
	PL	D-376033
	VPO	D-376034
14x20	AL	D-376041
	PL	D-376043
	VPO	D-376044

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

KC SUPPLY

DANGER

DANGER
HYDROCHLORIC ACID

3x5	VPO	D-376214
7x10	AL	D-376221
	FG	D-376222
	PL	D-376223
	VPO	D-376224
10x14	AL	D-376231
	FG	D-376232
	PL	D-376233
	VPO	D-376234
14x20	AL	D-376241
	PL	D-376243
	VPO	D-376244

DANGER
HYDROGEN

3x5	VPO	D-376414
7x10	AL	D-376421
	FG	D-376422
	PL	D-376423
	VPO	D-376424
10x14	AL	D-376431
	FG	D-376432
	PL	D-376433
	VPO	D-376434
14x20	AL	D-376441
	PL	D-376443
	VPO	D-376444

DANGER
HYDROGEN PEROXIDE

3x5	VPO	D-376514
7x10	AL	D-376521
	FG	D-376522
	PL	D-376523
	VPO	D-376524
10x14	AL	D-376531
	FG	D-376532
	PL	D-376533
	VPO	D-376534
14x20	AL	D-376541
	PL	D-376543
	VPO	D-376544

DANGER
HYDROGEN SULFIDE

3x5	VPO	D-376614
7x10	AL	D-376621
	FG	D-376622
	PL	D-376623
	VPO	D-376624
10x14	AL	D-376631
	FG	D-376632
	PL	D-376633
	VPO	D-376634
14x20	AL	D-376641
	PL	D-376643
	VPO	D-376644

DANGER
HYDROGEN SULFIDE GAS

3x5	VPO	D-376714
7x10	AL	D-376721
	FG	D-376722
	PL	D-376723
	VPO	D-376724
10x14	AL	D-376731
	FG	D-376732
	PL	D-376733
	VPO	D-376734
14x20	AL	D-376741
	PL	D-376743
	VPO	D-376744

DANGER
INORGANIC ARSENIC
CANCER HAZARD
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
NO SMOKING OR EATING
RESPIRATOR REQUIRED

3x5	VPO	D-420214
7x10	AL	D-420221
	FG	D-420222
	PL	D-420223
	VPO	D-420224
10x14	AL	D-420231
	FG	D-420232
	PL	D-420233
	VPO	D-420234
14x20	AL	D-420241
	PL	D-420243
	VPO	D-420244

DANGER
INORGANIC ARSENIC
CANCER HAZARD
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
NO SMOKING OR EATING
RESPIRATOR AND PROTECTIVE
CLOTHING REQUIRED

3x5	VPO	D-420314
7x10	AL	D-420321
	FG	D-420322
	PL	D-420323
	VPO	D-420324
10x14	AL	D-420331
	FG	D-420332
	PL	D-420333
	VPO	D-420334
14x20	AL	D-420341
	PL	D-420343
	VPO	D-420344

DANGER
KEEP AWAY

3x5	VPO	D-440114
7x10	AL	D-440121
	FG	D-440122
	PL	D-440123
	VPO	D-440124
10x14	AL	D-440131
	FG	D-440132
	PL	D-440133
	VPO	D-440134
14x20	AL	D-440141
	PL	D-440143
	VPO	D-440144

DANGER
KEEP AWAY HIGH VOLTAGE

3x5	VPO	D-440214
7x10	AL	D-440221
	FG	D-440222
	PL	D-440223
	VPO	D-440224
10x14	AL	D-440231
	FG	D-440232
	PL	D-440233
	VPO	D-440234
14x20	AL	D-440241
	PL	D-440243
	VPO	D-440244

DANGER
KEEP FINGERS CLEAR OF MACHINE WHILE IN MOTION

3x5	VPO	D-440414
7x10	AL	D-440421
	FG	D-440422
	PL	D-440423
	VPO	D-440424
10x14	AL	D-440431
	FG	D-440432
	PL	D-440433
	VPO	D-440434
14x20	AL	D-440441
	PL	D-440443
	VPO	D-440444

DANGER
KEEP FROM UNDER CONVEYOR

3x5	VPO	D-440514
7x10	AL	D-440521
	FG	D-440522
	PL	D-440523
	VPO	D-440524
10x14	AL	D-440531
	FG	D-440532
	PL	D-440533
	VPO	D-440534
14x20	AL	D-440541
	PL	D-440543
	VPO	D-440544

DANGER
KEEP FROM UNDER CRANE LOADS

3x5	VPO	D-440614
7x10	AL	D-440621
	FG	D-440622
	PL	D-440623
	VPO	D-440624
10x14	AL	D-440631
	FG	D-440632
	PL	D-440633
	VPO	D-440634
14x20	AL	D-440641
	PL	D-440643
	VPO	D-440644

DANGER
KEEP GATE CLOSED

3x5	VPO	D-440714
7x10	AL	D-440721
	FG	D-440722
	PL	D-440723
	VPO	D-440724
10x14	AL	D-440731
	FG	D-440732
	PL	D-440733
	VPO	D-440734
14x20	AL	D-440741
	PL	D-440743
	VPO	D-440744

DANGER
KEEP HANDS AWAY

3x5	VPO	D-440814
7x10	AL	D-440821
	FG	D-440822
	PL	D-440823
	VPO	D-440824
10x14	AL	D-440831
	FG	D-440832
	PL	D-440833
	VPO	D-440834
14x20	AL	D-440841
	PL	D-440843
	VPO	D-440844

DANGER
KEEP HANDS CLEAR

3x5	VPO	D-440914
7x10	AL	D-440921
	FG	D-440922
	PL	D-440923
	VPO	D-440924
10x14	AL	D-440931
	FG	D-440932
	PL	D-440933
	VPO	D-440934
14x20	AL	D-440941
	PL	D-440943
	VPO	D-440944

DANGER
KEEP HANDS CLEAR

3x5	VPO	D-874114
7x10	AL	D-874121
	FG	D-874122
	PL	D-874123
	VPO	D-874124
10x14	AL	D-874131
	FG	D-874132
	PL	D-874133
	VPO	D-874134
14x20	AL	D-874141
	PL	D-874143
	VPO	D-874144

DANGER
KEEP HANDS CLEAR OF GATES WHEN ELEVATOR IS IN MOTION

3x5	VPO	D-441014
7x10	AL	D-441021
	FG	D-441022
	PL	D-441023
	VPO	D-441024
10x14	AL	D-441031
	FG	D-441032
	PL	D-441033
	VPO	D-441034
14x20	AL	D-441041
	PL	D-441043
	VPO	D-441044

DANGER
KEEP HANDS CLEAR WHEN SAW IS OPERATING

3x5	VPO	D-441114
7x10	AL	D-441121
	FG	D-441122
	PL	D-441123
	VPO	D-441124
10x14	AL	D-441131
	FG	D-441132
	PL	D-441133
	VPO	D-441134
14x20	AL	D-441141
	PL	D-441143
	VPO	D-441144

DANGER
KEEP HANDS OUT OF MACHINE

3x5	VPO	D-441214
7x10	AL	D-441221
	FG	D-441222
	PL	D-441223
	VPO	D-441224
10x14	AL	D-441231
	FG	D-441232
	PL	D-441233
	VPO	D-441234
14x20	AL	D-441241
	PL	D-441243
	VPO	D-441244

DANGER
KEEP HANDS OUT OF MOVING MACHINERY

3x5	VPO	D-441314
7x10	AL	D-441321
	FG	D-441322
	PL	D-441323
	VPO	D-441324
10x14	AL	D-441331
	FG	D-441332
	PL	D-441333
	VPO	D-441334
14x20	AL	D-441341
	PL	D-441343
	VPO	D-441344

DANGER
KEEP OFF

3x5	VPO	D-441514
7x10	AL	D-441521
	FG	D-441522
	PL	D-441523
	VPO	D-441524
10x14	AL	D-441531
	FG	D-441532
	PL	D-441533
	VPO	D-441534
14x20	AL	D-441541
	PL	D-441543
	VPO	D-441544

DANGER
KEEP OUT

3x5	VPO	D-441714
7x10	AL	D-441721
	FG	D-441722
	PL	D-441723
	VPO	D-441724
10x14	AL	D-441731
	FG	D-441732
	PL	D-441733
	VPO	D-441734
14x20	AL	D-441741
	PL	D-441743
	VPO	D-441744

DANGER
KEROSENE

3x5	VPO	D-442014
7x10	AL	D-442021
	FG	D-442022
	PL	D-442023
	VPO	D-442024
10x14	AL	D-442031
	FG	D-442032
	PL	D-442033
	VPO	D-442034
14x20	AL	D-442041
	PL	D-442043
	VPO	D-442044

DANGER
LASER

3x5	VPO	D-450114
7x10	AL	D-450121
	FG	D-450122
	PL	D-450123
	VPO	D-450124
10x14	AL	D-450131
	FG	D-450132
	PL	D-450133
	VPO	D-450134
14x20	AL	D-450141
	PL	D-450143
	VPO	D-450144

DANGER
LASER AREA
DO NOT ENTER WHEN LIGHT IS ON

3x5	VPO	D-450214
7x10	AL	D-450221
	FG	D-450222
	PL	D-450223
	VPO	D-450224
10x14	AL	D-450231
	FG	D-450232
	PL	D-450233
	VPO	D-450234
14x20	AL	D-450241
	PL	D-450243
	VPO	D-450244

DANGER
LASER RADIATION
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
CLASS 111b PRODUCT

3x5	VPO	D-450314
7x10	AL	D-450321
	FG	D-450322
	PL	D-450323
	VPO	D-450324
10x14	AL	D-450331
	FG	D-450332
	PL	D-450333
	VPO	D-450334
14x20	AL	D-450341
	PL	D-450343
	VPO	D-450344

DANGER
LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
CLASS IV LASER PRODUCT

3x5	VPO	D-450414
7x10	AL	D-450421
	FG	D-450422
	PL	D-450423
	VPO	D-450424
10x14	AL	D-450431
	FG	D-450432
	PL	D-450433
	VPO	D-450434
14x20	AL	D-450441
	PL	D-450443
	VPO	D-450444

DANGER
LIQUID NITROGEN

3x5	VPO	D-450714
7x10	AL	D-450721
	FG	D-450722
	PL	D-450723
	VPO	D-450724
10x14	AL	D-450731
	FG	D-450732
	PL	D-450733
	VPO	D-450734
14x20	AL	D-450741
	PL	D-450743
	VPO	D-450744

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

DANGER — LIQUID OXYGEN

3x5	VPO	D-450814
7x10	AL	D-450821
	FG	D-450822
	PL	D-450823
	VPO	D-450824
10x14	AL	D-450831
	FG	D-450832
	PL	D-450833
	VPO	D-450834
14x20	AL	D-450841
	PL	D-450843
	VPO	D-450844

DANGER — LOCK, TAG, CLEAR & TRY EQUIPMENT BEFORE ENTERING

3x5	VPO	D-451014
7x10	AL	D-451021
	FG	D-451022
	PL	D-451023
	VPO	D-451024
10x14	AL	D-451031
	FG	D-451032
	PL	D-451033
	VPO	D-451034
14x20	AL	D-451041
	PL	D-451043
	VPO	D-451044

DANGER — LOOK OUT FOR CARS

3x5	VPO	D-451214
7x10	AL	D-451221
	FG	D-451222
	PL	D-451223
	VPO	D-451224
10x14	AL	D-451231
	FG	D-451232
	PL	D-451233
	VPO	D-451234
14x20	AL	D-451241
	PL	D-451243
	VPO	D-451244

DANGER — LOOK OUT FOR CRANE

3x5	VPO	D-451314
7x10	AL	D-451321
	FG	D-451322
	PL	D-451323
	VPO	D-451324
10x14	AL	D-451331
	FG	D-451332
	PL	D-451333
	VPO	D-451334
14x20	AL	D-451341
	PL	D-451343
	VPO	D-451344

DANGER — LOOK OUT FOR LIFT TRUCKS

3x5	VPO	D-451414
7x10	AL	D-451421
	FG	D-451422
	PL	D-451423
	VPO	D-451424
10x14	AL	D-451431
	FG	D-451432
	PL	D-451433
	VPO	D-451434
14x20	AL	D-451441
	PL	D-451443
	VPO	D-451444

DANGER — LOOK OUT FOR MOVING CARS

3x5	VPO	D-451614
7x10	AL	D-451621
	FG	D-451622
	PL	D-451623
	VPO	D-451624
10x14	AL	D-451631
	FG	D-451632
	PL	D-451633
	VPO	D-451634
14x20	AL	D-451641
	PL	D-451643
	VPO	D-451644

DANGER — LOOK OUT FOR TRUCKS

3x5	VPO	D-451714
7x10	AL	D-451721
	FG	D-451722
	PL	D-451723
	VPO	D-451724
10x14	AL	D-451731
	FG	D-451732
	PL	D-451733
	VPO	D-451734
14x20	AL	D-451741
	PL	D-451743
	VPO	D-451744

DANGER — LOW CLEARANCE

3x5	VPO	D-451914
7x10	AL	D-451921
	FG	D-451922
	PL	D-451923
	VPO	D-451924
10x14	AL	D-451931
	FG	D-451932
	PL	D-451933
	VPO	D-451934
14x20	AL	D-451941
	PL	D-451943
	VPO	D-451944

DANGER — LOW OVERHEAD CLEARANCE

3x5	VPO	D-452014
7x10	AL	D-452021
	FG	D-452022
	PL	D-452023
	VPO	D-452024
10x14	AL	D-452031
	FG	D-452032
	PL	D-452033
	VPO	D-452034
14x20	AL	D-452041
	PL	D-452043
	VPO	D-452044

DANGER — LP GAS STORAGE NO SMOKING OR OPEN FLAMES WITHIN 50 FT.

3x5	VPO	D-452114
7x10	AL	D-452121
	FG	D-452122
	PL	D-452123
	VPO	D-452124
10x14	AL	D-452131
	FG	D-452132
	PL	D-452133
	VPO	D-452134
14x20	AL	D-452141
	PL	D-452143
	VPO	D-452144

DANGER — MACHINERY IN USE

3x5	VPO	D-460114
7x10	AL	D-460121
	FG	D-460122
	PL	D-460123
	VPO	D-460124
10x14	AL	D-460131
	FG	D-460132
	PL	D-460133
	VPO	D-460134
14x20	AL	D-460141
	PL	D-460143
	VPO	D-460144

DANGER — MAN WORKING ON CRANE

3x5	VPO	D-460314
7x10	AL	D-460321
	FG	D-460322
	PL	D-460323
	VPO	D-460324
10x14	AL	D-460331
	FG	D-460332
	PL	D-460333
	VPO	D-460334
14x20	AL	D-460341
	PL	D-460343
	VPO	D-460344

DANGER — MAN WORKING ON LINE DON'T THROW SWITCH

3x5	VPO	D-460414
7x10	AL	D-460421
	FG	D-460422
	PL	D-460423
	VPO	D-460424
10x14	AL	D-460431
	FG	D-460432
	PL	D-460433
	VPO	D-460434
14x20	AL	D-460441
	PL	D-460443
	VPO	D-460444

NEW — DANGER — MATERIAL MAY BE HOT

3x5	VPO	D-923914
7x10	AL	D-923921
	FG	D-923922
	PL	D-923923
	VPO	D-923924
10x14	AL	D-923931
	FG	D-923932
	PL	D-923933
	VPO	D-923934
14x20	AL	D-923941
	PL	D-923943
	VPO	D-923944

DANGER — MEN AT WORK

3x5	VPO	D-460514
7x10	AL	D-460521
	FG	D-460522
	PL	D-460523
	VPO	D-460524
10x14	AL	D-460531
	FG	D-460532
	PL	D-460533
	VPO	D-460534
14x20	AL	D-460541
	PL	D-460543
	VPO	D-460544

DANGER — MEN WORKING

3x5	VPO	D-460614
7x10	AL	D-460621
	FG	D-460622
	PL	D-460623
	VPO	D-460624
10x14	AL	D-460631
	FG	D-460632
	PL	D-460633
	VPO	D-460634
14x20	AL	D-460641
	PL	D-460643
	VPO	D-460644

DANGER — MEN WORKING ABOVE

3x5	VPO	D-460714
7x10	AL	D-460721
	FG	D-460722
	PL	D-460723
	VPO	D-460724
10x14	AL	D-460731
	FG	D-460732
	PL	D-460733
	VPO	D-460734
14x20	AL	D-460741
	PL	D-460743
	VPO	D-460744

DANGER — MEN WORKING BELOW

3x5	VPO	D-460814
7x10	AL	D-460821
	FG	D-460822
	PL	D-460823
	VPO	D-460824
10x14	AL	D-460831
	FG	D-460832
	PL	D-460833
	VPO	D-460834
14x20	AL	D-460841
	PL	D-460843
	VPO	D-460844

DANGER — MEN WORKING DO NOT ENTER

3x5	VPO	D-461114
7x10	AL	D-461121
	FG	D-461122
	PL	D-461123
	VPO	D-461124
10x14	AL	D-461131
	FG	D-461132
	PL	D-461133
	VPO	D-461134
14x20	AL	D-461141
	PL	D-461143
	VPO	D-461144

DANGER — MEN WORKING DON'T START

3x5	VPO	D-461214
7x10	AL	D-461221
	FG	D-461222
	PL	D-461223
	VPO	D-461224
10x14	AL	D-461231
	FG	D-461232
	PL	D-461233
	VPO	D-461234
14x20	AL	D-461241
	PL	D-461243
	VPO	D-461244

DANGER — MEN WORKING INSIDE

3x5	VPO	D-461314
7x10	AL	D-461321
	FG	D-461322
	PL	D-461323
	VPO	D-461324
10x14	AL	D-461331
	FG	D-461332
	PL	D-461333
	VPO	D-461334
14x20	AL	D-461341
	PL	D-461343
	VPO	D-461344

DANGER — MEN WORKING OVERHEAD

3x5	VPO	D-461414
7x10	AL	D-461421
	FG	D-461422
	PL	D-461423
	VPO	D-461424
10x14	AL	D-461431
	FG	D-461432
	PL	D-461433
	VPO	D-461434
14x20	AL	D-461441
	PL	D-461443
	VPO	D-461444

DANGER — METHANOL

3x5	VPO	D-461614
7x10	AL	D-461621
	FG	D-461622
	PL	D-461623
	VPO	D-461624
10x14	AL	D-461631
	FG	D-461632
	PL	D-461633
	VPO	D-461634
14x20	AL	D-461641
	PL	D-461643
	VPO	D-461644

DANGER — MICROWAVE FREQUENCIES PRESENT

3x5	VPO	D-461714
7x10	AL	D-461721
	FG	D-461722
	PL	D-461723
	VPO	D-461724
10x14	AL	D-461731
	FG	D-461732
	PL	D-461733
	VPO	D-461734
14x20	AL	D-461741
	PL	D-461743
	VPO	D-461744

DANGER — MICROWAVE OVEN PERSONS WEARING PACEMAKER SHOULD NOT ENTER BUILDING

3x5	VPO	D-461814
7x10	AL	D-461821
	FG	D-461822
	PL	D-461823
	VPO	D-461824
10x14	AL	D-461831
	FG	D-461832
	PL	D-461833
	VPO	D-461834
14x20	AL	D-461841
	PL	D-461843
	VPO	D-461844

DANGER — MOLTEN LEAD

3x5	VPO	D-462014
7x10	AL	D-462021
	FG	D-462022
	PL	D-462023
	VPO	D-462024
10x14	AL	D-462031
	FG	D-462032
	PL	D-462033
	VPO	D-462034
14x20	AL	D-462041
	PL	D-462043
	VPO	D-462044

DANGER — MOVING EQUIPMENT STARTS WITHOUT WARNING

3x5	VPO	D-462114
7x10	AL	D-462121
	FG	D-462122
	PL	D-462123
	VPO	D-462124
10x14	AL	D-462131
	FG	D-462132
	PL	D-462133
	VPO	D-462134
14x20	AL	D-462141
	PL	D-462143
	VPO	D-462144

DANGER — MOVING MACHINERY

3x5	VPO	D-462214
7x10	AL	D-462221
	FG	D-462222
	PL	D-462223
	VPO	D-462224
10x14	AL	D-462231
	FG	D-462232
	PL	D-462233
	VPO	D-462234
14x20	AL	D-462241
	PL	D-462243
	VPO	D-462244

MATERIALS: AL ALUMINUM · FG FIBERGLASS · PI POLYSTYRENE · VPO VINYL PRESS ON

KC SUPPLY

DANGER

NEW

DANGER MOVING PARTS

3x5	VPO	D-923314
7x10	AL	D-923321
	FG	D-923322
	PL	D-923323
	VPO	D-923324
10x14	AL	D-923331
	FG	D-923332
	PL	D-923333
	VPO	D-923334
14x20	AL	D-923341
	PL	D-923343
	VPO	D-923344

DANGER NAPHTHA

3x5	VPO	D-470114
7x10	AL	D-470121
	FG	D-470122
	PL	D-470123
	VPO	D-470124
10x14	AL	D-470131
	FG	D-470132
	PL	D-470133
	VPO	D-470134
14x20	AL	D-470141
	PL	D-470143
	VPO	D-470144

DANGER NIP POINTS

3x5	VPO	D-470214
7x10	AL	D-470221
	FG	D-470222
	PL	D-470223
	VPO	D-470224
10x14	AL	D-470231
	FG	D-470232
	PL	D-470233
	VPO	D-470234
14x20	AL	D-470241
	PL	D-470243
	VPO	D-470244

DANGER NITRIC ACID

3x5	VPO	D-470314
7x10	AL	D-470321
	FG	D-470322
	PL	D-470323
	VPO	D-470324
10x14	AL	D-470331
	FG	D-470332
	PL	D-470333
	VPO	D-470334
14x20	AL	D-470341
	PL	D-470343
	VPO	D-470344

DANGER NITROGEN

3x5	VPO	D-470414
7x10	AL	D-470421
	FG	D-470422
	PL	D-470423
	VPO	D-470424
10x14	AL	D-470431
	FG	D-470432
	PL	D-470433
	VPO	D-470434
14x20	AL	D-470441
	PL	D-470443
	VPO	D-470444

DANGER NITROGEN DIOXIDE

3x5	VPO	D-470514
7x10	AL	D-470521
	FG	D-470522
	PL	D-470523
	VPO	D-470524
10x14	AL	D-470531
	FG	D-470532
	PL	D-470533
	VPO	D-470534
14x20	AL	D-470541
	PL	D-470543
	VPO	D-470544

DANGER NO ADMITTANCE

3x5	VPO	D-470614
7x10	AL	D-470621
	FG	D-470622
	PL	D-470623
	VPO	D-470624
10x14	AL	D-470631
	FG	D-470632
	PL	D-470633
	VPO	D-470634
14x20	AL	D-470641
	PL	D-470643
	VPO	D-470644

DANGER NO ADMITTANCE EXCEPT TO EMPLOYEES ON DUTY

3x5	VPO	D-470714
7x10	AL	D-470721
	FG	D-470722
	PL	D-470723
	VPO	D-470724
10x14	AL	D-470731
	FG	D-470732
	PL	D-470733
	VPO	D-470734
14x20	AL	D-470741
	PL	D-470743
	VPO	D-470744

DANGER NO ADMITTANCE WHEN EQUIPMENT IS OPERATING

3x5	VPO	D-470914
7x10	AL	D-470921
	FG	D-470922
	PL	D-470923
	VPO	D-470924
10x14	AL	D-470931
	FG	D-470932
	PL	D-470933
	VPO	D-470934
14x20	AL	D-470941
	PL	D-470943
	VPO	D-470944

DANGER NO ADMITTANCE WHILE MACHINE IN OPERATION

3x5	VPO	D-471014
7x10	AL	D-471021
	FG	D-471022
	PL	D-471023
	VPO	D-471024
10x14	AL	D-471031
	FG	D-471032
	PL	D-471033
	VPO	D-471034
14x20	AL	D-471041
	PL	D-471043
	VPO	D-471044

DANGER NO ADMITTANCE WITHOUT A PERMIT

3x5	VPO	D-471114
7x10	AL	D-471121
	FG	D-471122
	PL	D-471123
	VPO	D-471124
10x14	AL	D-471131
	FG	D-471132
	PL	D-471133
	VPO	D-471134
14x20	AL	D-471141
	PL	D-471143
	VPO	D-471144

DANGER NO BURNING, WELDING OR OPEN FLAMES WITHOUT PERMISSION

3x5	VPO	D-471214
7x10	AL	D-471221
	FG	D-471222
	PL	D-471223
	VPO	D-471224
10x14	AL	D-471231
	FG	D-471232
	PL	D-471233
	VPO	D-471234
14x20	AL	D-471241
	PL	D-471243
	VPO	D-471244

DANGER NO CLEARANCE

3x5	VPO	D-471314
7x10	AL	D-471321
	FG	D-471322
	PL	D-471323
	VPO	D-471324
10x14	AL	D-471331
	FG	D-471332
	PL	D-471333
	VPO	D-471334
14x20	AL	D-471341
	PL	D-471343
	VPO	D-471344

DANGER NO CLEARANCE FOR MAN ON CAR

3x5	VPO	D-471414
7x10	AL	D-471421
	FG	D-471422
	PL	D-471423
	VPO	D-471424
10x14	AL	D-471431
	FG	D-471432
	PL	D-471433
	VPO	D-471434
14x20	AL	D-471441
	PL	D-471443
	VPO	D-471444

DANGER NO FISHING, BOATING, SWIMMING *STRONG UNDERCURRENT*

3x5	VPO	D-471514
7x10	AL	D-471521
	FG	D-471522
	PL	D-471523
	VPO	D-471524
10x14	AL	D-471531
	FG	D-471532
	PL	D-471533
	VPO	D-471534
14x20	AL	D-471541
	PL	D-471543
	VPO	D-471544

DANGER NO FLAMMABLE LIQUIDS BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-471614
7x10	AL	D-471621
	FG	D-471622
	PL	D-471623
	VPO	D-471624
10x14	AL	D-471631
	FG	D-471632
	PL	D-471633
	VPO	D-471634
14x20	AL	D-471641
	PL	D-471643
	VPO	D-471644

DANGER NO LIFT TRUCKS ALLOWED ON PLATFORM

3x5	VPO	D-471714
7x10	AL	D-471721
	FG	D-471722
	PL	D-471723
	VPO	D-471724
10x14	AL	D-471731
	FG	D-471732
	PL	D-471733
	VPO	D-471734
14x20	AL	D-471741
	PL	D-471743
	VPO	D-471744

DANGER NO OPEN BURNING

3x5	VPO	D-471814
7x10	AL	D-471821
	FG	D-471822
	PL	D-471823
	VPO	D-471824
10x14	AL	D-471831
	FG	D-471832
	PL	D-471833
	VPO	D-471834
14x20	AL	D-471841
	PL	D-471843
	VPO	D-471844

DANGER NO OPEN FLAMES

3x5	VPO	D-471914
7x10	AL	D-471921
	FG	D-471922
	PL	D-471923
	VPO	D-471924
10x14	AL	D-471931
	FG	D-471932
	PL	D-471933
	VPO	D-471934
14x20	AL	D-471941
	PL	D-471943
	VPO	D-471944

DANGER NO PEDESTRIAN TRAFFIC

3x5	VPO	D-472114
7x10	AL	D-472121
	FG	D-472122
	PL	D-472123
	VPO	D-472124
10x14	AL	D-472131
	FG	D-472132
	PL	D-472133
	VPO	D-472134
14x20	AL	D-472141
	PL	D-472143
	VPO	D-472144

DANGER NO RIDERS

3x5	VPO	D-472214
7x10	AL	D-472221
	FG	D-472222
	PL	D-472223
	VPO	D-472224
10x14	AL	D-472231
	FG	D-472232
	PL	D-472233
	VPO	D-472234
14x20	AL	D-472241
	PL	D-472243
	VPO	D-472244

DANGER NO SMOKING

3x5	VPO	D-472314
7x10	AL	D-472321
	FG	D-472322
	PL	D-472323
	VPO	D-472324
10x14	AL	D-472331
	FG	D-472332
	PL	D-472333
	VPO	D-472334
14x20	AL	D-472341
	PL	D-472343
	VPO	D-472344

DANGER NO SMOKING BATTERY CHARGING AREA

3x5	VPO	D-472514
7x10	AL	D-472521
	FG	D-472522
	PL	D-472523
	VPO	D-472524
10x14	AL	D-472531
	FG	D-472532
	PL	D-472533
	VPO	D-472534
14x20	AL	D-472541
	PL	D-472543
	VPO	D-472544

DANGER NO SMOKING BATTERY CHARGING EMITS HYDROGEN GAS

3x5	VPO	D-472614
7x10	AL	D-472621
	FG	D-472622
	PL	D-472623
	VPO	D-472624
10x14	AL	D-472631
	FG	D-472632
	PL	D-472633
	VPO	D-472634
14x20	AL	D-472641
	PL	D-472643
	VPO	D-472644

DANGER NO SMOKING BEYOND THIS DOOR

3x5	VPO	D-472714
7x10	AL	D-472721
	FG	D-472722
	PL	D-472723
	VPO	D-472724
10x14	AL	D-472731
	FG	D-472732
	PL	D-472733
	VPO	D-472734
14x20	AL	D-472741
	PL	D-472743
	VPO	D-472744

DANGER NO SMOKING BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-472914
7x10	AL	D-472921
	FG	D-472922
	PL	D-472923
	VPO	D-472924
10x14	AL	D-472931
	FG	D-472932
	PL	D-472933
	VPO	D-472934
14x20	AL	D-472941
	PL	D-472943
	VPO	D-472944

DANGER NO SMOKING EXPLOSIVE GAS

3x5	VPO	D-473114
7x10	AL	D-473121
	FG	D-473122
	PL	D-473123
	VPO	D-473124
10x14	AL	D-473131
	FG	D-473132
	PL	D-473133
	VPO	D-473134
14x20	AL	D-473141
	PL	D-473143
	VPO	D-473144

DANGER NO SMOKING FLAME OR SPARK PRODUCING DEVICES IN THIS AREA

3x5	VPO	D-473214
7x10	AL	D-473221
	FG	D-473222
	PL	D-473223
	VPO	D-473224
10x14	AL	D-473231
	FG	D-473232
	PL	D-473233
	VPO	D-473234
14x20	AL	D-473241
	PL	D-473243
	VPO	D-473244

MATERIALS: AL ALUMINUM · FG FIBERGLASS · PL POLYSTYRENE · VPO VINYL PRESS ON

DANGER
NO SMOKING FLAMMABLE LIQUID

3x5	VPO	D-473314
7x10	AL	D-473321
	FG	D-473322
	PL	D-473323
	VPO	D-473324
10x14	AL	D-473331
	FG	D-473332
	PL	D-473333
	VPO	D-473334
14x20	AL	D-473341
	PL	D-473343
	VPO	D-473344

DANGER
NO SMOKING IN THIS AREA

3x5	VPO	D-473414
7x10	AL	D-473421
	FG	D-473422
	PL	D-473423
	VPO	D-473424
10x14	AL	D-473431
	FG	D-473432
	PL	D-473433
	VPO	D-473434
14x20	AL	D-473441
	PL	D-473443
	VPO	D-473444

DANGER
NO SMOKING IN TRAILERS OR DOCK AREA

3x5	VPO	D-473614
7x10	AL	D-473621
	FG	D-473622
	PL	D-473623
	VPO	D-473624
10x14	AL	D-473631
	FG	D-473632
	PL	D-473633
	VPO	D-473634
14x20	AL	D-473641
	PL	D-473643
	VPO	D-473644

DANGER
NO SMOKING LP GAS

3x5	VPO	D-473714
7x10	AL	D-473721
	FG	D-473722
	PL	D-473723
	VPO	D-473724
10x14	AL	D-473731
	FG	D-473732
	PL	D-473733
	VPO	D-473734
14x20	AL	D-473741
	PL	D-473743
	VPO	D-473744

DANGER
NO SMOKING MATCHES OR OPEN FLAMES

3x5	VPO	D-473814
7x10	AL	D-473821
	FG	D-473822
	PL	D-473823
	VPO	D-473824
10x14	AL	D-473831
	FG	D-473832
	PL	D-473833
	VPO	D-473834
14x20	AL	D-473841
	PL	D-473843
	VPO	D-473844

DANGER
NO SMOKING MATCHES OR OPEN LIGHTS

3x5	VPO	D-473914
7x10	AL	D-473921
	FG	D-473922
	PL	D-473923
	VPO	D-473924
10x14	AL	D-473931
	FG	D-473932
	PL	D-473933
	VPO	D-473934
14x20	AL	D-473941
	PL	D-473943
	VPO	D-473944

DANGER
NO SMOKING NO OPEN FLAMES NO SPARKS

3x5	VPO	D-474114
7x10	AL	D-474121
	FG	D-474122
	PL	D-474123
	VPO	D-474124
10x14	AL	D-474131
	FG	D-474132
	PL	D-474133
	VPO	D-474134
14x20	AL	D-474141
	PL	D-474143
	VPO	D-474144

DANGER
NO SMOKING OR OPEN FLAMES

3x5	VPO	D-474214
7x10	AL	D-474221
	FG	D-474222
	PL	D-474223
	VPO	D-474224
10x14	AL	D-474231
	FG	D-474232
	PL	D-474233
	VPO	D-474234
14x20	AL	D-474241
	PL	D-474243
	VPO	D-474244

DANGER
NO SMOKING OR OPEN FLAMES IN THIS AREA

3x5	VPO	D-474314
7x10	AL	D-474321
	FG	D-474322
	PL	D-474323
	VPO	D-474324
10x14	AL	D-474331
	FG	D-474332
	PL	D-474333
	VPO	D-474334
14x20	AL	D-474341
	PL	D-474343
	VPO	D-474344

DANGER
NO SMOKING OR OPEN FLAMES WHEN CHARGING BATTERIES

3x5	VPO	D-474414
7x10	AL	D-474421
	FG	D-474422
	PL	D-474423
	VPO	D-474424
10x14	AL	D-474431
	FG	D-474432
	PL	D-474433
	VPO	D-474434
14x20	AL	D-474441
	PL	D-474443
	VPO	D-474444

DANGER
NO SMOKING OR OPEN FLAMES WITHIN 50 FEET

3x5	VPO	D-474514
7x10	AL	D-474521
	FG	D-474522
	PL	D-474523
	VPO	D-474524
10x14	AL	D-474531
	FG	D-474532
	PL	D-474533
	VPO	D-474534
14x20	AL	D-474541
	PL	D-474543
	VPO	D-474544

DANGER
NO SMOKING OXYGEN IN USE

3x5	VPO	D-474714
7x10	AL	D-474721
	FG	D-474722
	PL	D-474723
	VPO	D-474724
10x14	AL	D-474731
	FG	D-474732
	PL	D-474733
	VPO	D-474734
14x20	AL	D-474741
	PL	D-474743
	VPO	D-474744

DANGER
NO SMOKING PROPANE

3x5	VPO	D-475014
7x10	AL	D-475021
	FG	D-475022
	PL	D-475023
	VPO	D-475024
10x14	AL	D-475031
	FG	D-475032
	PL	D-475033
	VPO	D-475034
14x20	AL	D-475041
	PL	D-475043
	VPO	D-475044

DANGER
NO SMOKING WELDING FLAMES MATCHES OPEN LIGHTS SPARKS FLAMMABLE

3x5	VPO	D-475114
7x10	AL	D-475121
	FG	D-475122
	PL	D-475123
	VPO	D-475124
10x14	AL	D-475131
	FG	D-475132
	PL	D-475133
	VPO	D-475134
14x20	AL	D-475141
	PL	D-475143
	VPO	D-475144

DANGER
NO SMOKING WELDING OR OPEN FLAMES

3x5	VPO	D-475214
7x10	AL	D-475221
	FG	D-475222
	PL	D-475223
	VPO	D-475224
10x14	AL	D-475231
	FG	D-475232
	PL	D-475233
	VPO	D-475234
14x20	AL	D-475241
	PL	D-475243
	VPO	D-475244

DANGER
NO SMOKING WITHIN 15 FEET

3x5	VPO	D-475314
7x10	AL	D-475321
	FG	D-475322
	PL	D-475323
	VPO	D-475324
10x14	AL	D-475331
	FG	D-475332
	PL	D-475333
	VPO	D-475334
14x20	AL	D-475341
	PL	D-475343
	VPO	D-475344

DANGER
NO SMOKING WITHIN 25 FEET

3x5	VPO	D-475414
7x10	AL	D-475421
	FG	D-475422
	PL	D-475423
	VPO	D-475424
10x14	AL	D-475431
	FG	D-475432
	PL	D-475433
	VPO	D-475434
14x20	AL	D-475441
	PL	D-475443
	VPO	D-475444

DANGER
NO TRESPASSING

3x5	VPO	D-475614
7x10	AL	D-475621
	FG	D-475622
	PL	D-475623
	VPO	D-475624
10x14	AL	D-475631
	FG	D-475632
	PL	D-475633
	VPO	D-475634
14x20	AL	D-475641
	PL	D-475643
	VPO	D-475644

DANGER
NO WELDING OR OPEN FLAMES

3x5	VPO	D-475814
7x10	AL	D-475821
	FG	D-475822
	PL	D-475823
	VPO	D-475824
10x14	AL	D-475831
	FG	D-475832
	PL	D-475833
	VPO	D-475834
14x20	AL	D-475841
	PL	D-475843
	VPO	D-475844

DANGER
OPEN EXCAVATION

3x5	VPO	D-570114
7x10	AL	D-570121
	FG	D-570122
	PL	D-570123
	VPO	D-570124
10x14	AL	D-570131
	FG	D-570132
	PL	D-570133
	VPO	D-570134
14x20	AL	D-570141
	PL	D-570143
	VPO	D-570144

DANGER
OPEN FLAME

3x5	VPO	D-570214
7x10	AL	D-570221
	FG	D-570222
	PL	D-570223
	VPO	D-570224
10x14	AL	D-570231
	FG	D-570232
	PL	D-570233
	VPO	D-570234
14x20	AL	D-570241
	PL	D-570243
	VPO	D-570244

DANGER
OPEN HOLE

3x5	VPO	D-570314
7x10	AL	D-570321
	FG	D-570322
	PL	D-570323
	VPO	D-570324
10x14	AL	D-570331
	FG	D-570332
	PL	D-570333
	VPO	D-570334
14x20	AL	D-570341
	PL	D-570343
	VPO	D-570344

DANGER
OPEN PIT

3x5	VPO	D-570414
7x10	AL	D-570421
	FG	D-570422
	PL	D-570423
	VPO	D-570424
10x14	AL	D-570431
	FG	D-570432
	PL	D-570433
	VPO	D-570434
14x20	AL	D-570441
	PL	D-570443
	VPO	D-570444

DANGER
OPEN TRENCH

3x5	VPO	D-570614
7x10	AL	D-570621
	FG	D-570622
	PL	D-570623
	VPO	D-570624
10x14	AL	D-570631
	FG	D-570632
	PL	D-570633
	VPO	D-570634
14x20	AL	D-570641
	PL	D-570643
	VPO	D-570644

DANGER
OUT OF SERVICE DO NOT START

3x5	VPO	D-570814
7x10	AL	D-570821
	FG	D-570822
	PL	D-570823
	VPO	D-570824
10x14	AL	D-570831
	FG	D-570832
	PL	D-570833
	VPO	D-570834
14x20	AL	D-570841
	PL	D-570843
	VPO	D-570844

DANGER
OVERHEAD CONVEYOR

3x5	VPO	D-570914
7x10	AL	D-570921
	FG	D-570922
	PL	D-570923
	VPO	D-570924
10x14	AL	D-570931
	FG	D-570932
	PL	D-570933
	VPO	D-570934
14x20	AL	D-570941
	PL	D-570943
	VPO	D-570944

DANGER
OVERHEAD CRANE

3x5	VPO	D-923214
7x10	AL	D-923221
	FG	D-923222
	PL	D-923223
	VPO	D-923224
10x14	AL	D-923231
	FG	D-923232
	PL	D-923233
	VPO	D-923234
14x20	AL	D-923241
	PL	D-923243
	VPO	D-923244

DANGER
OVERHEAD HOIST

3x5	VPO	D-571114
7x10	AL	D-571121
	FG	D-571122
	PL	D-571123
	VPO	D-571124
10x14	AL	D-571131
	FG	D-571132
	PL	D-571133
	VPO	D-571134
14x20	AL	D-571141
	PL	D-571143
	VPO	D-571144

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

KC SUPPLY

DANGER

DANGER — OVERHEAD POWER LINES

3x5	VPO	D-571214
7x10	AL	D-571221
	FG	D-571222
	PL	D-571223
	VPO	D-571224
10x14	AL	D-571231
	FG	D-571232
	PL	D-571233
	VPO	D-571234
14x20	AL	D-571241
	PL	D-571243
	VPO	D-571244

DANGER — OVERHEAD WORK DO NOT ENTER

3x5	VPO	D-571314
7x10	AL	D-571321
	FG	D-571322
	PL	D-571323
	VPO	D-571324
10x14	AL	D-571331
	FG	D-571332
	PL	D-571333
	VPO	D-571334
14x20	AL	D-571341
	PL	D-571343
	VPO	D-571344

DANGER — OXYGEN

3x5	VPO	D-571414
7x10	AL	D-571421
	FG	D-571422
	PL	D-571423
	VPO	D-571424
10x14	AL	D-571431
	FG	D-571432
	PL	D-571433
	VPO	D-571434
14x20	AL	D-571441
	PL	D-571443
	VPO	D-571444

DANGER — OXYGEN NO SMOKING

3x5	VPO	D-571614
7x10	AL	D-571621
	FG	D-571622
	PL	D-571623
	VPO	D-571624
10x14	AL	D-571631
	FG	D-571632
	PL	D-571633
	VPO	D-571634
14x20	AL	D-571641
	PL	D-571643
	VPO	D-571644

DANGER — OXYGEN NO SMOKING NO OPEN FLAME

3x5	VPO	D-571714
7x10	AL	D-571721
	FG	D-571722
	PL	D-571723
	VPO	D-571724
10x14	AL	D-571731
	FG	D-571732
	PL	D-571733
	VPO	D-571734
14x20	AL	D-571741
	PL	D-571743
	VPO	D-571744

DANGER — OXYGEN STORAGE NO SMOKING NO OPEN FLAME

3x5	VPO	D-571814
7x10	AL	D-571821
	FG	D-571822
	PL	D-571823
	VPO	D-571824
10x14	AL	D-571831
	FG	D-571832
	PL	D-571833
	VPO	D-571834
14x20	AL	D-571841
	PL	D-571843
	VPO	D-571844

DANGER — PANEL CONTAINS MORE THAN ONE SOURCE OF VOLTAGE

3x5	VPO	D-600314
7x10	AL	D-600321
	FG	D-600322
	PL	D-600323
	VPO	D-600324
10x14	AL	D-600331
	FG	D-600332
	PL	D-600333
	VPO	D-600334
14x20	AL	D-600341
	PL	D-600343
	VPO	D-600344

DANGER — PCB REPORT LEAKS OR SPILLS IMMEDIATELY TO MAINTENANCE SUPERINTENDENT

3x5	VPO	D-601914
7x10	AL	D-601921
	FG	D-601922
	PL	D-601923
	VPO	D-601924
10x14	AL	D-601931
	FG	D-601932
	PL	D-601933
	VPO	D-601934
14x20	AL	D-601941
	PL	D-601943
	VPO	D-601944

DANGER — PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IS TO BE USED AT ALL TIMES WHEN HANDLING CHEMICALS

3x5	VPO	D-600414
7x10	AL	D-600421
	FG	D-600422
	PL	D-600423
	VPO	D-600424
10x14	AL	D-600431
	FG	D-600432
	PL	D-600433
	VPO	D-600434
14x20	AL	D-600441
	PL	D-600443
	VPO	D-600444

DANGER — PESTICIDE STORAGE

3x5	VPO	D-600514
7x10	AL	D-600521
	FG	D-600522
	PL	D-600523
	VPO	D-600524
10x14	AL	D-600531
	FG	D-600532
	PL	D-600533
	VPO	D-600534
14x20	AL	D-600541
	PL	D-600543
	VPO	D-600544

DANGER — PESTICIDE STORAGE — AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-998514
7x10	AL	D-998521
	FG	D-998522
	PL	D-998523
	VPO	D-998524
10x14	AL	D-998531
	FG	D-998532
	PL	D-998533
	VPO	D-998534
14x20	AL	D-998541
	PL	D-998543
	VPO	D-998544

DANGER — PESTICIDES IN TANK KEEP OFF

3x5	VPO	D-998314
7x10	AL	D-998321
	FG	D-998322
	PL	D-998323
	VPO	D-998324
10x14	AL	D-998331
	FG	D-998332
	PL	D-998333
	VPO	D-998334
14x20	AL	D-998341
	PL	D-998343
	VPO	D-998344

DANGER — PESTICIDE STORAGE AREA

3x5	VPO	D-998414
7x10	AL	D-998421
	FG	D-998422
	PL	D-998423
	VPO	D-998424
10x14	AL	D-998431
	FG	D-998432
	PL	D-998433
	VPO	D-998434
14x20	AL	D-998441
	PL	D-998443
	VPO	D-998444

NEW

DANGER — PETROLEUM PRODUCTS

3x5	VPO	D-923414
7x10	AL	D-923421
	FG	D-923422
	PL	D-923423
	VPO	D-923424
10x14	AL	D-923431
	FG	D-923432
	PL	D-923433
	VPO	D-923434
14x20	AL	D-923441
	PL	D-923443
	VPO	D-923444

DANGER — PINCH POINT

3x5	VPO	D-874414
7x10	AL	D-874421
	FG	D-874422
	PL	D-874423
	VPO	D-874424
10x14	AL	D-874431
	FG	D-874432
	PL	D-874433
	VPO	D-874434
14x20	AL	D-874441
	PL	D-874443
	VPO	D-874444

DANGER — PINCH POINTS

3x5	VPO	D-600714
7x10	AL	D-600721
	FG	D-600722
	PL	D-600723
	VPO	D-600724
10x14	AL	D-600731
	FG	D-600732
	PL	D-600733
	VPO	D-600734
14x20	AL	D-600741
	PL	D-600743
	VPO	D-600744

DANGER — POISON

3x5	VPO	D-600814
7x10	AL	D-600821
	FG	D-600822
	PL	D-600823
	VPO	D-600824
10x14	AL	D-600831
	FG	D-600832
	PL	D-600833
	VPO	D-600834
14x20	AL	D-600841
	PL	D-600843
	VPO	D-600844

DANGER — POISON GAS

3x5	VPO	D-601014
7x10	AL	D-601021
	FG	D-601022
	PL	D-601023
	VPO	D-601024
10x14	AL	D-601031
	FG	D-601032
	PL	D-601033
	VPO	D-601034
14x20	AL	D-601041
	PL	D-601043
	VPO	D-601044

DANGER — POISON PESTICIDE STORAGE AREA AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-601114
7x10	AL	D-601121
	FG	D-601122
	PL	D-601123
	VPO	D-601124
10x14	AL	D-601131
	FG	D-601132
	PL	D-601133
	VPO	D-601134
14x20	AL	D-601141
	PL	D-601143
	VPO	D-601144

DANGER — POSSIBLE ASPHYXIATING ATMOSPHERE BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-601214
7x10	AL	D-601221
	FG	D-601222
	PL	D-601223
	VPO	D-601224
10x14	AL	D-601231
	FG	D-601232
	PL	D-601233
	VPO	D-601234
14x20	AL	D-601241
	PL	D-601243
	VPO	D-601244

DANGER — PRESSURE 30 PSI MAXIMUM PRESSURE ALLOWED FOR CLEANING WITH COMPRESSED AIR

3x5	VPO	D-601414
7x10	AL	D-601421
	FG	D-601422
	PL	D-601423
	VPO	D-601424
10x14	AL	D-601431
	FG	D-601432
	PL	D-601433
	VPO	D-601434
14x20	AL	D-601441
	PL	D-601443
	VPO	D-601444

DANGER — PROPANE GAS

3x5	VPO	D-601514
7x10	AL	D-601521
	FG	D-601522
	PL	D-601523
	VPO	D-601524
10x14	AL	D-601531
	FG	D-601532
	PL	D-601533
	VPO	D-601534
14x20	AL	D-601541
	PL	D-601543
	VPO	D-601544

DANGER — PROPANE GAS NO SMOKING AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

3x5	VPO	D-601614
7x10	AL	D-601621
	FG	D-601622
	PL	D-601623
	VPO	D-601624
10x14	AL	D-601631
	FG	D-601632
	PL	D-601633
	VPO	D-601634
14x20	AL	D-601641
	PL	D-601643
	VPO	D-601644

DANGER — PROTECTIVE EQUIPMENT MUST BE WORN IN THIS AREA AT ALL TIMES

3x5	VPO	D-601714
7x10	AL	D-601721
	FG	D-601722
	PL	D-601723
	VPO	D-601724
10x14	AL	D-601731
	FG	D-601732
	PL	D-601733
	VPO	D-601734
14x20	AL	D-601741
	PL	D-601743
	VPO	D-601744

DANGER — PUMP STARTS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-601814
7x10	AL	D-601821
	FG	D-601822
	PL	D-601823
	VPO	D-601824
10x14	AL	D-601831
	FG	D-601832
	PL	D-601833
	VPO	D-601834
14x20	AL	D-601841
	PL	D-601843
	VPO	D-601844

DANGER — RESPIRATOR REQUIRED

3x5	VPO	D-660214
7x10	AL	D-660221
	FG	D-660222
	PL	D-660223
	VPO	D-660224
10x14	AL	D-660231
	FG	D-660232
	PL	D-660233
	VPO	D-660234
14x20	AL	D-660241
	PL	D-660243
	VPO	D-660244

DANGER — RESPIRATORS REQUIRED IN THIS AREA

3x5	VPO	D-660314
7x10	AL	D-660321
	FG	D-660322
	PL	D-660323
	VPO	D-660324
10x14	AL	D-660331
	FG	D-660332
	PL	D-660333
	VPO	D-660334
14x20	AL	D-660341
	PL	D-660343
	VPO	D-660344

DANGER — RESTRICTED AREA

3x5	VPO	D-660414
7x10	AL	D-660421
	FG	D-660422
	PL	D-660423
	VPO	D-660424
10x14	AL	D-660431
	FG	D-660432
	PL	D-660433
	VPO	D-660434
14x20	AL	D-660441
	PL	D-660443
	VPO	D-660444

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

DANGER — RESTRICTED AREA KEEP OUT

3x5	VPO	D-660614
7x10	AL	D-660621
	FG	D-660622
	PL	D-660623
	VPO	D-660624
10x14	AL	D-660631
	FG	D-660632
	PL	D-660633
	VPO	D-660634
14x20	AL	D-660641
	PL	D-660643
	VPO	D-660644

DANGER — RESTRICTED AREA NO SMOKING AT ANY TIME

3x5	VPO	D-660814
7x10	AL	D-660821
	FG	D-660822
	PL	D-660823
	VPO	D-660824
10x14	AL	D-660831
	FG	D-660832
	PL	D-660833
	VPO	D-660834
14x20	AL	D-660841
	PL	D-660843
	VPO	D-660844

DANGER — ROBOT IN OPERATION

3x5	VPO	D-661014
7x10	AL	D-661021
	FG	D-661022
	PL	D-661023
	VPO	D-661024
10x14	AL	D-661031
	FG	D-661032
	PL	D-661033
	VPO	D-661034
14x20	AL	D-661041
	PL	D-661043
	VPO	D-661044

DANGER — SAFETY BELTS REQUIRED

3x5	VPO	D-710114
7x10	AL	D-710121
	FG	D-710122
	PL	D-710123
	VPO	D-710124
10x14	AL	D-710131
	FG	D-710132
	PL	D-710133
	VPO	D-710134
14x20	AL	D-710141
	PL	D-710143
	VPO	D-710144

DANGER — SAFETY BELTS REQUIRED IN THIS AREA

3x5	VPO	D-710214
7x10	AL	D-710221
	FG	D-710222
	PL	D-710223
	VPO	D-710224
10x14	AL	D-710231
	FG	D-710232
	PL	D-710233
	VPO	D-710234
14x20	AL	D-710241
	PL	D-710243
	VPO	D-710244

DANGER — SAFETY GLASSES AND FACE SHIELD MUST BE WORN WHILE OPERATING THIS MACHINE

3x5	VPO	D-710314
7x10	AL	D-710321
	FG	D-710322
	PL	D-710323
	VPO	D-710324
10x14	AL	D-710331
	FG	D-710332
	PL	D-710333
	VPO	D-710334
14x20	AL	D-710341
	PL	D-710343
	VPO	D-710344

DANGER — SAFETY GLASSES MUST BE WORN BEYOND THIS POINT

3x5	VPO	D-710414
7x10	AL	D-710421
	FG	D-710422
	PL	D-710423
	VPO	D-710424
10x14	AL	D-710431
	FG	D-710432
	PL	D-710433
	VPO	D-710434
14x20	AL	D-710441
	PL	D-710443
	VPO	D-710444

DANGER — SAFETY GLASSES REQUIRED IN THIS AREA

3x5	VPO	D-710514
7x10	AL	D-710521
	FG	D-710522
	PL	D-710523
	VPO	D-710524
10x14	AL	D-710531
	FG	D-710532
	PL	D-710533
	VPO	D-710534
14x20	AL	D-710541
	PL	D-710543
	VPO	D-710544

DANGER — SAFETY GOGGLES MUST BE WORN WHEN USING AIR HOSES

3x5	VPO	D-710714
7x10	AL	D-710721
	FG	D-710722
	PL	D-710723
	VPO	D-710724
10x14	AL	D-710731
	FG	D-710732
	PL	D-710733
	VPO	D-710734
14x20	AL	D-710741
	PL	D-710743
	VPO	D-710744

DANGER — SAFETY SHOES MUST BE WORN IN THIS AREA

3x5	VPO	D-710814
7x10	AL	D-710821
	FG	D-710822
	PL	D-710823
	VPO	D-710824
10x14	AL	D-710831
	FG	D-710832
	PL	D-710833
	VPO	D-710834
14x20	AL	D-710841
	PL	D-710843
	VPO	D-710844

DANGER — SAFETY SHOES REQUIRED

3x5	VPO	D-711114
7x10	AL	D-711121
	FG	D-711122
	PL	D-711123
	VPO	D-711124
10x14	AL	D-711131
	FG	D-711132
	PL	D-711133
	VPO	D-711134
14x20	AL	D-711141
	PL	D-711143
	VPO	D-711144

DANGER — SAFETY SHOES REQUIRED TO ENTER THIS PLANT

3x5	VPO	D-710914
7x10	AL	D-710921
	FG	D-710922
	PL	D-710923
	VPO	D-710924
10x14	AL	D-710931
	FG	D-710932
	PL	D-710933
	VPO	D-710934
14x20	AL	D-710941
	PL	D-710943
	VPO	D-710944

DANGER — SAFETY SHOES REQUIRED TO OPERATE THIS EQUIPMENT

3x5	VPO	D-711014
7x10	AL	D-711021
	FG	D-711022
	PL	D-711023
	VPO	D-711024
10x14	AL	D-711031
	FG	D-711032
	PL	D-711033
	VPO	D-711034
14x20	AL	D-711041
	PL	D-711043
	VPO	D-711044

DANGER — SHUT OFF CHARGER BEFORE UNPLUGGING BATTERY

3x5	VPO	D-711214
7x10	AL	D-711221
	FG	D-711222
	PL	D-711223
	VPO	D-711224
10x14	AL	D-711231
	FG	D-711232
	PL	D-711233
	VPO	D-711234
14x20	AL	D-711241
	PL	D-711243
	VPO	D-711244

DANGER — SPEED LIMIT 10 MILES PER HOUR

3x5	VPO	D-711314
7x10	AL	D-711321
	FG	D-711322
	PL	D-711323
	VPO	D-711324
10x14	AL	D-711331
	FG	D-711332
	PL	D-711333
	VPO	D-711334
14x20	AL	D-711341
	PL	D-711343
	VPO	D-711344

DANGER — SPEED LIMIT 15 MILES PER HOUR

3x5	VPO	D-711414
7x10	AL	D-711421
	FG	D-711422
	PL	D-711423
	VPO	D-711424
10x14	AL	D-711431
	FG	D-711432
	PL	D-711433
	VPO	D-711434
14x20	AL	D-711441
	PL	D-711443
	VPO	D-711444

DANGER — SPEED LIMIT 5 MILES PER HOUR

3x5	VPO	D-711514
7x10	AL	D-711521
	FG	D-711522
	PL	D-711523
	VPO	D-711524
10x14	AL	D-711531
	FG	D-711532
	PL	D-711533
	VPO	D-711534
14x20	AL	D-711541
	PL	D-711543
	VPO	D-711544

DANGER — STARTS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-711614
7x10	AL	D-711621
	FG	D-711622
	PL	D-711623
	VPO	D-711624
10x14	AL	D-711631
	FG	D-711632
	PL	D-711633
	VPO	D-711634
14x20	AL	D-711641
	PL	D-711643
	VPO	D-711644

DANGER — STAY 30 FEET FROM FORK TRUCKS STACKING MATERIAL ABOVE FLOOR LEVEL

3x5	VPO	D-711714
7x10	AL	D-711721
	FG	D-711722
	PL	D-711723
	VPO	D-711724
10x14	AL	D-711731
	FG	D-711732
	PL	D-711733
	VPO	D-711734
14x20	AL	D-711741
	PL	D-711743
	VPO	D-711744

NEW

DANGER — STAY CLEAR

3x5	VPO	D-923514
7x10	AL	D-923521
	FG	D-923522
	PL	D-923523
	VPO	D-923524
10x14	AL	D-923531
	FG	D-923532
	PL	D-923533
	VPO	D-923534
14x20	AL	D-923541
	PL	D-923543
	VPO	D-923544

DANGER — STAY CLEAR OF MOVING CONVEYORS

3x5	VPO	D-711814
7x10	AL	D-711821
	FG	D-711822
	PL	D-711823
	VPO	D-711824
10x14	AL	D-711831
	FG	D-711832
	PL	D-711833
	VPO	D-711834
14x20	AL	D-711841
	PL	D-711843
	VPO	D-711844

DANGER — STEAM PIPES

3x5	VPO	D-711914
7x10	AL	D-711921
	FG	D-711922
	PL	D-711923
	VPO	D-711924
10x14	AL	D-711931
	FG	D-711932
	PL	D-711933
	VPO	D-711934
14x20	AL	D-711941
	PL	D-711943
	VPO	D-711944

DANGER — STOP - LOOK - LISTEN LOOK OUT FOR CARS

3x5	VPO	D-712014
7x10	AL	D-712021
	FG	D-712022
	PL	D-712023
	VPO	D-712024
10x14	AL	D-712031
	FG	D-712032
	PL	D-712033
	VPO	D-712034
14x20	AL	D-712041
	PL	D-712043
	VPO	D-712044

DANGER — STOP MACHINERY BEFORE OILING

3x5	VPO	D-712114
7x10	AL	D-712121
	FG	D-712122
	PL	D-712123
	VPO	D-712124
10x14	AL	D-712131
	FG	D-712132
	PL	D-712133
	VPO	D-712134
14x20	AL	D-712141
	PL	D-712143
	VPO	D-712144

DANGER — STOP MACHINERY FOR SERVICING

3x5	VPO	D-712214
7x10	AL	D-712221
	FG	D-712222
	PL	D-712223
	VPO	D-712224
10x14	AL	D-712231
	FG	D-712232
	PL	D-712233
	VPO	D-712234
14x20	AL	D-712241
	PL	D-712243
	VPO	D-712244

DANGER — STOP THIS MACHINE BEFORE OILING, WIPING OR REPAIRING

3x5	VPO	D-712314
7x10	AL	D-712321
	FG	D-712322
	PL	D-712323
	VPO	D-712324
10x14	AL	D-712331
	FG	D-712332
	PL	D-712333
	VPO	D-712334
14x20	AL	D-712341
	PL	D-712343
	VPO	D-712344

DANGER — SULFURIC ACID

3x5	VPO	D-712714
7x10	AL	D-712721
	FG	D-712722
	PL	D-712723
	VPO	D-712724
10x14	AL	D-712731
	FG	D-712732
	PL	D-712733
	VPO	D-712734
14x20	AL	D-712741
	PL	D-712743
	VPO	D-712744

DANGER — SULFURIC ACID SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEETS FOR INFORMATION

3x5	VPO	D-712914
7x10	AL	D-712921
	FG	D-712922
	PL	D-712923
	VPO	D-712924
10x14	AL	D-712931
	FG	D-712932
	PL	D-712933
	VPO	D-712934
14x20	AL	D-712941
	PL	D-712943
	VPO	D-712944

THE SIGNS OF A SAFE INDUSTRY

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

KC SUPPLY

DANGER

DANGER — THESE MACHINES ARE AUTOMATICALLY CONTROLLED AND MAY START AT ANY TIME

3x5	VPO	D-810114
7x10	AL	D-810121
	FG	D-810122
	PL	D-810123
	VPO	D-810124
10x14	AL	D-810131
	FG	D-810132
	PL	D-810133
	VPO	D-810134
14x20	AL	D-810141
	PL	D-810143
	VPO	D-810144

DANGER — TEST BRAKES BEFORE PROCEEDING ON RAMP (NEW)

3x5	VPO	D-923614
7x10	AL	D-923621
	FG	D-923622
	PL	D-923623
	VPO	D-923624
10x14	AL	D-923631
	FG	D-923632
	PL	D-923633
	VPO	D-923634
14x20	AL	D-923641
	PL	D-923643
	VPO	D-923644

DANGER — THIS AREA CONTAINS ETHYLENE OXIDE, A CANCER HAZARD, AND REPRODUCTIVE HAZARD AUTHORIZED PERSONNEL ONLY RESPIRATORY AND PROTECTIVE CLOTHING MAY BE REQUIRED TO BE WORN IN THIS AREA

3x5	VPO	D-810214
7x10	AL	D-810221
	FG	D-810222
	PL	D-810223
	VPO	D-810224
10x14	AL	D-810231
	FG	D-810232
	PL	D-810233
	VPO	D-810234
14x20	AL	D-810241
	PL	D-810243
	VPO	D-810244

DANGER — THIS AREA IS OFF LIMITS

3x5	VPO	D-810314
7x10	AL	D-810321
	FG	D-810322
	PL	D-810323
	VPO	D-810324
10x14	AL	D-810331
	FG	D-810332
	PL	D-810333
	VPO	D-810334
14x20	AL	D-810341
	PL	D-810343
	VPO	D-810344

DANGER — THIS CONTAINS MORE THAN ONE DISCONNECT

3x5	VPO	D-810414
7x10	AL	D-810421
	FG	D-810422
	PL	D-810423
	VPO	D-810424
10x14	AL	D-810431
	FG	D-810432
	PL	D-810433
	VPO	D-810434
14x20	AL	D-810441
	PL	D-810443
	VPO	D-810444

DANGER — THIS DEVICE ENERGIZED FROM MORE THAN ONE SOURCE

3x5	VPO	D-810514
7x10	AL	D-810521
	FG	D-810522
	PL	D-810523
	VPO	D-810524
10x14	AL	D-810531
	FG	D-810532
	PL	D-810533
	VPO	D-810534
14x20	AL	D-810541
	PL	D-810543
	VPO	D-810544

DANGER — THIS DISCONNECT DOES NOT REMOVE ALL POWER

3x5	VPO	D-810614
7x10	AL	D-810621
	FG	D-810622
	PL	D-810623
	VPO	D-810624
10x14	AL	D-810631
	FG	D-810632
	PL	D-810633
	VPO	D-810634
14x20	AL	D-810641
	PL	D-810643
	VPO	D-810644

DANGER — THIS DISCONNECT DOES NOT REMOVE ALL POWER FROM ONE PANEL

3x5	VPO	D-810714
7x10	AL	D-810721
	FG	D-810722
	PL	D-810723
	VPO	D-810724
10x14	AL	D-810731
	FG	D-810732
	PL	D-810733
	VPO	D-810734
14x20	AL	D-810741
	PL	D-810743
	VPO	D-810744

DANGER — THIS EQUIPMENT IS SUPPLIED WITH TWO ELECTRICAL SERVICES

3x5	VPO	D-810914
7x10	AL	D-810921
	FG	D-810922
	PL	D-810923
	VPO	D-810924
10x14	AL	D-810931
	FG	D-810932
	PL	D-810933
	VPO	D-810934
14x20	AL	D-810941
	PL	D-810943
	VPO	D-810944

DANGER — THIS EQUIPMENT STARTS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-811014
7x10	AL	D-811021
	FG	D-811022
	PL	D-811023
	VPO	D-811024
10x14	AL	D-811031
	FG	D-811032
	PL	D-811033
	VPO	D-811034
14x20	AL	D-811041
	PL	D-811043
	VPO	D-811044

DANGER — THIS GATE MUST BE KEPT CLOSED

3x5	VPO	D-811114
7x10	AL	D-811121
	FG	D-811122
	PL	D-811123
	VPO	D-811124
10x14	AL	D-811131
	FG	D-811132
	PL	D-811133
	VPO	D-811134
14x20	AL	D-811141
	PL	D-811143
	VPO	D-811144

DANGER — THIS MACHINE MUST NOT BE OPERATED WITHOUT SAFETY GUARD IN POSITION

3x5	VPO	D-811214
7x10	AL	D-811221
	FG	D-811222
	PL	D-811223
	VPO	D-811224
10x14	AL	D-811231
	FG	D-811232
	PL	D-811233
	VPO	D-811234
14x20	AL	D-811241
	PL	D-811243
	VPO	D-811244

DANGER — THIS MACHINE STARTS AND STOPS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-811314
7x10	AL	D-811321
	FG	D-811322
	PL	D-811323
	VPO	D-811324
10x14	AL	D-811331
	FG	D-811332
	PL	D-811333
	VPO	D-811334
14x20	AL	D-811341
	PL	D-811343
	VPO	D-811344

DANGER — THIS MACHINE STARTS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-811414
7x10	AL	D-811421
	FG	D-811422
	PL	D-811423
	VPO	D-811424
10x14	AL	D-811431
	FG	D-811432
	PL	D-811433
	VPO	D-811434
14x20	AL	D-811441
	PL	D-811443
	VPO	D-811444

DANGER — THIS MOTOR STARTS BY REMOTE CONTROL

3x5	VPO	D-811614
7x10	AL	D-811621
	FG	D-811622
	PL	D-811623
	VPO	D-811624
10x14	AL	D-811631
	FG	D-811632
	PL	D-811633
	VPO	D-811634
14x20	AL	D-811641
	PL	D-811643
	VPO	D-811644

DANGER — THIS UNIT STARTS AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-811714
7x10	AL	D-811721
	FG	D-811722
	PL	D-811723
	VPO	D-811724
10x14	AL	D-811731
	FG	D-811732
	PL	D-811733
	VPO	D-811734
14x20	AL	D-811741
	PL	D-811743
	VPO	D-811744

DANGER — TOXIC CHEMICALS

3x5	VPO	D-811814
7x10	AL	D-811821
	FG	D-811822
	PL	D-811823
	VPO	D-811824
10x14	AL	D-811831
	FG	D-811832
	PL	D-811833
	VPO	D-811834
14x20	AL	D-811841
	PL	D-811843
	VPO	D-811844

DANGER — TOXIC GAS

3x5	VPO	D-811914
7x10	AL	D-811921
	FG	D-811922
	PL	D-811923
	VPO	D-811924
10x14	AL	D-811931
	FG	D-811932
	PL	D-811933
	VPO	D-811934
14x20	AL	D-811941
	PL	D-811943
	VPO	D-811944

DANGER — TOXIC GAS DO NOT ENTER WHEN LIGHT IS FLASHING

3x5	VPO	D-812014
7x10	AL	D-812021
	FG	D-812022
	PL	D-812023
	VPO	D-812024
10x14	AL	D-812031
	FG	D-812032
	PL	D-812033
	VPO	D-812034
14x20	AL	D-812041
	PL	D-812043
	VPO	D-812044

DANGER — TOXIC MATERIALS WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT WHEN HANDLING

3x5	VPO	D-812114
7x10	AL	D-812121
	FG	D-812122
	PL	D-812123
	VPO	D-812124
10x14	AL	D-812131
	FG	D-812132
	PL	D-812133
	VPO	D-812134
14x20	AL	D-812141
	PL	D-812143
	VPO	D-812144

DANGER — TREATED WATER SYSTEM DO NOT PUMP WASTE INTO THIS DRAIN

3x5	VPO	D-812214
7x10	AL	D-812221
	FG	D-812222
	PL	D-812223
	VPO	D-812224
10x14	AL	D-812231
	FG	D-812232
	PL	D-812233
	VPO	D-812234
14x20	AL	D-812241
	PL	D-812243
	VPO	D-812244

DANGER — TURN CHARGER OFF BEFORE CONNECTING OR DISCONNECTING BATTERY

3x5	VPO	D-812314
7x10	AL	D-812321
	FG	D-812322
	PL	D-812323
	VPO	D-812324
10x14	AL	D-812331
	FG	D-812332
	PL	D-812333
	VPO	D-812334
14x20	AL	D-812341
	PL	D-812343
	VPO	D-812344

DANGER — TURN OFF 2-WAY RADIO

3x5	VPO	D-812414
7x10	AL	D-812421
	FG	D-812422
	PL	D-812423
	VPO	D-812424
10x14	AL	D-812431
	FG	D-812432
	PL	D-812433
	VPO	D-812434
14x20	AL	D-812441
	PL	D-812443
	VPO	D-812444

DANGER — TURN OFF 2-WAY RADIO BEFORE ENTERING ROOM

3x5	VPO	D-812514
7x10	AL	D-812521
	FG	D-812522
	PL	D-812523
	VPO	D-812524
10x14	AL	D-812531
	FG	D-812532
	PL	D-812533
	VPO	D-812534
14x20	AL	D-812541
	PL	D-812543
	VPO	D-812544

DANGER — TWO WAY FEED

3x5	VPO	D-812614
7x10	AL	D-812621
	FG	D-812622
	PL	D-812623
	VPO	D-812624
10x14	AL	D-812631
	FG	D-812632
	PL	D-812633
	VPO	D-812634
14x20	AL	D-812641
	PL	D-812643
	VPO	D-812644

DANGER — ULTRAVIOLET RADIATION (NEW)

3x5	VPO	D-923714
7x10	AL	D-923721
	FG	D-923722
	PL	D-923723
	VPO	D-923724
10x14	AL	D-923731
	FG	D-923732
	PL	D-923733
	VPO	D-923734
14x20	AL	D-923741
	PL	D-923743
	VPO	D-923744

DANGER — UNAUTHORIZED PERSONNEL KEEP OUT

3x5	VPO	D-860114
7x10	AL	D-860121
	FG	D-860122
	PL	D-860123
	VPO	D-860124
10x14	AL	D-860131
	FG	D-860132
	PL	D-860133
	VPO	D-860134
14x20	AL	D-860141
	PL	D-860143
	VPO	D-860144

DANGER — UNAUTHORIZED PERSONNEL KEEP OUT HAZARDOUS WASTE STORAGE AREA

3x5	VPO	D-860314
7x10	AL	D-860321
	FG	D-860322
	PL	D-860323
	VPO	D-860324
10x14	AL	D-860331
	FG	D-860332
	PL	D-860333
	VPO	D-860334
14x20	AL	D-860341
	PL	D-860343
	VPO	D-860344

MATERIALS: AL ALUMINUM · FG FIBERGLASS · PI POLYSTYRENE · VPO VINYL PRESS ON

NEW

DANGER — UNDERGROUND CABLE

3x5	VPO	D-860414
7x10	AL	D-860421
	FG	D-860422
	PL	D-860423
	VPO	D-860424
10x14	AL	D-860431
	FG	D-860432
	PL	D-860433
	VPO	D-860434
14x20	AL	D-860441
	PL	D-860443
	VPO	D-860444

DANGER — UNDERGROUND LIVE WIRE

3x5	VPO	D-860614
7x10	AL	D-860621
	FG	D-860622
	PL	D-860623
	VPO	D-860624
10x14	AL	D-860631
	FG	D-860632
	PL	D-860633
	VPO	D-860634
14x20	AL	D-860641
	PL	D-860643
	VPO	D-860644

DANGER — UNDERGROUND PIPE

3x5	VPO	D-860714
7x10	AL	D-860721
	FG	D-860722
	PL	D-860723
	VPO	D-860724
10x14	AL	D-860731
	FG	D-860732
	PL	D-860733
	VPO	D-860734
14x20	AL	D-860741
	PL	D-860743
	VPO	D-860744

DANGER — UNIT MAY START AUTOMATICALLY

3x5	VPO	D-860814
7x10	AL	D-860821
	FG	D-860822
	PL	D-860823
	VPO	D-860824
10x14	AL	D-860831
	FG	D-860832
	PL	D-860833
	VPO	D-860834
14x20	AL	D-860841
	PL	D-860843
	VPO	D-860844

DANGER — UNSAFE DO NOT USE

3x5	VPO	D-860914
7x10	AL	D-860921
	FG	D-860922
	PL	D-860923
	VPO	D-860924
10x14	AL	D-860931
	FG	D-860932
	PL	D-860933
	VPO	D-860934
14x20	AL	D-860941
	PL	D-860943
	VPO	D-860944

DANGER — UNSUPPORTED ROOF KEEP OUT

3x5	VPO	D-861014
7x10	AL	D-861021
	FG	D-861022
	PL	D-861023
	VPO	D-861024
10x14	AL	D-861031
	FG	D-861032
	PL	D-861033
	VPO	D-861034
14x20	AL	D-861041
	PL	D-861043
	VPO	D-861044

DANGER — USE LOCKOUT BEFORE SERVICING EQUIPMENT

3x5	VPO	D-923814
7x10	AL	D-923821
	FG	D-923822
	PL	D-923823
	VPO	D-923824
10x14	AL	D-923831
	FG	D-923832
	PL	D-923833
	VPO	D-923834
14x20	AL	D-923841
	PL	D-923843
	VPO	D-923844

DANGER — VARSOL

3x5	VPO	D-870114
7x10	AL	D-870121
	FG	D-870122
	PL	D-870123
	VPO	D-870124
10x14	AL	D-870131
	FG	D-870132
	PL	D-870133
	VPO	D-870134
14x20	AL	D-870141
	PL	D-870143
	VPO	D-870144

DANGER — VARSOL NO SMOKING, WELDING, CUTTING OR OPEN FLAMES WITHIN 25 FT.

3x5	VPO	D-870214
7x10	AL	D-870221
	FG	D-870222
	PL	D-870223
	VPO	D-870224
10x14	AL	D-870231
	FG	D-870232
	PL	D-870233
	VPO	D-870234
14x20	AL	D-870241
	PL	D-870243
	VPO	D-870244

DANGER — 110 VOLTS

3x5	VPO	D-870314
7x10	AL	D-870321
	FG	D-870322
	PL	D-870323
	VPO	D-870324
10x14	AL	D-870331
	FG	D-870332
	PL	D-870333
	VPO	D-870334
14x20	AL	D-870341
	PL	D-870343
	VPO	D-870344

DANGER — 115 VOLTS

3x5	VPO	D-870414
7x10	AL	D-870421
	FG	D-870422
	PL	D-870423
	VPO	D-870424
10x14	AL	D-870431
	FG	D-870432
	PL	D-870433
	VPO	D-870434
14x20	AL	D-870441
	PL	D-870443
	VPO	D-870444

DANGER — 120 VOLTS

3x5	VPO	D-870514
7x10	AL	D-870521
	FG	D-870522
	PL	D-870523
	VPO	D-870524
10x14	AL	D-870531
	FG	D-870532
	PL	D-870533
	VPO	D-870534
14x20	AL	D-870541
	PL	D-870543
	VPO	D-870544

DANGER — 208 VOLTS

3x5	VPO	D-871014
7x10	AL	D-871021
	FG	D-871022
	PL	D-871023
	VPO	D-871024
10x14	AL	D-871031
	FG	D-871032
	PL	D-871033
	VPO	D-871034
14x20	AL	D-871041
	PL	D-871043
	VPO	D-871044

DANGER — 220 VOLTS

3x5	VPO	D-871114
7x10	AL	D-871121
	FG	D-871122
	PL	D-871123
	VPO	D-871124
10x14	AL	D-871131
	FG	D-871132
	PL	D-871133
	VPO	D-871134
14x20	AL	D-871141
	PL	D-871143
	VPO	D-871144

DANGER — 230 VOLTS

3x5	VPO	D-871414
7x10	AL	D-871421
	FG	D-871422
	PL	D-871423
	VPO	D-871424
10x14	AL	D-871431
	FG	D-871432
	PL	D-871433
	VPO	D-871434
14x20	AL	D-871441
	PL	D-871443
	VPO	D-871444

DANGER — 240 VOLTS

3x5	VPO	D-871614
7x10	AL	D-871621
	FG	D-871622
	PL	D-871623
	VPO	D-871624
10x14	AL	D-871631
	FG	D-871632
	PL	D-871633
	VPO	D-871634
14x20	AL	D-871641
	PL	D-871643
	VPO	D-871644

DANGER — 440 VOLTS

3x5	VPO	D-872214
7x10	AL	D-872221
	FG	D-872222
	PL	D-872223
	VPO	D-872224
10x14	AL	D-872231
	FG	D-872232
	PL	D-872233
	VPO	D-872234
14x20	AL	D-872241
	PL	D-872243
	VPO	D-872244

DANGER — 460 VOLTS

3x5	VPO	D-872414
7x10	AL	D-872421
	FG	D-872422
	PL	D-872423
	VPO	D-872424
10x14	AL	D-872431
	FG	D-872432
	PL	D-872433
	VPO	D-872434
14x20	AL	D-872441
	PL	D-872443
	VPO	D-872444

DANGER — 480 VOLTS

3x5	VPO	D-872514
7x10	AL	D-872521
	FG	D-872522
	PL	D-872523
	VPO	D-872524
10x14	AL	D-872531
	FG	D-872532
	PL	D-872533
	VPO	D-872534
14x20	AL	D-872541
	PL	D-872543
	VPO	D-872544

DANGER — 600 VOLTS

3x5	VPO	D-872814
7x10	AL	D-872821
	FG	D-872822
	PL	D-872823
	VPO	D-872824
10x14	AL	D-872831
	FG	D-872832
	PL	D-872833
	VPO	D-872834
14x20	AL	D-872841
	PL	D-872843
	VPO	D-872844

DANGER — 2,300 VOLTS

3x5	VPO	D-870814
7x10	AL	D-870821
	FG	D-870822
	PL	D-870823
	VPO	D-870824
10x14	AL	D-870831
	FG	D-870832
	PL	D-870833
	VPO	D-870834
14x20	AL	D-870841
	PL	D-870843
	VPO	D-870844

DANGER — 4,160 VOLTS

3x5	VPO	D-872014
7x10	AL	D-872021
	FG	D-872022
	PL	D-872023
	VPO	D-872024
10x14	AL	D-872031
	FG	D-872032
	PL	D-872033
	VPO	D-872034
14x20	AL	D-872041
	PL	D-872043
	VPO	D-872044

DANGER — 7,200 VOLTS

3x5	VPO	D-873014
7x10	AL	D-873021
	FG	D-873022
	PL	D-873023
	VPO	D-873024
10x14	AL	D-873031
	FG	D-873032
	PL	D-873033
	VPO	D-873034
14x20	AL	D-873041
	PL	D-873043
	VPO	D-873044

DANGER — 13,200 VOLTS

3x5	VPO	D-870614
7x10	AL	D-870621
	FG	D-870622
	PL	D-870623
	VPO	D-870624
10x14	AL	D-870631
	FG	D-870632
	PL	D-870633
	VPO	D-870634
14x20	AL	D-870641
	PL	D-870643
	VPO	D-870644

DANGER — 13,800 VOLTS

3x5	VPO	D-870714
7x10	AL	D-870721
	FG	D-870722
	PL	D-870723
	VPO	D-870724
10x14	AL	D-870731
	FG	D-870732
	PL	D-870733
	VPO	D-870734
14x20	AL	D-870741
	PL	D-870743
	VPO	D-870744

DANGER — 23,000 VOLTS

3x5	VPO	D-871314
7x10	AL	D-871321
	FG	D-871322
	PL	D-871323
	VPO	D-871324
10x14	AL	D-871331
	FG	D-871332
	PL	D-871333
	VPO	D-871334
14x20	AL	D-871341
	PL	D-871343
	VPO	D-871344

DANGER — 35,000 VOLTS

3x5	VPO	D-871814
7x10	AL	D-871821
	FG	D-871822
	PL	D-871823
	VPO	D-871824
10x14	AL	D-871831
	FG	D-871832
	PL	D-871833
	VPO	D-871834
14x20	AL	D-871841
	PL	D-871843
	VPO	D-871844

DANGER — _____ VOLTS

3x5	VPO	D-873114
7x10	AL	D-873121
	FG	D-873122
	PL	D-873123
	VPO	D-873124
10x14	AL	D-873131
	FG	D-873132
	PL	D-873133
	VPO	D-873134
14x20	AL	D-873141
	PL	D-873143
	VPO	D-873144

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · FIBERGLASS (FG) · POLYSTYRENE (PI) · VINYL PRESS ON (VPO)

KC SUPPLY

DANGER

DANGER — WATCH FOR LIFT TRUCKS

3x5	VPO	D-920114
7x10	AL	D-920121
	FG	D-920122
	PL	D-920123
	VPO	D-920124
10x14	AL	D-920131
	FG	D-920132
	PL	D-920133
	VPO	D-920134
14x20	AL	D-920141
	PL	D-920143
	VPO	D-920144

DANGER — WATCH OUT FOR MOVING EQUIPMENT

3x5	VPO	D-920214
7x10	AL	D-920221
	FG	D-920222
	PL	D-920223
	VPO	D-920224
10x14	AL	D-920231
	FG	D-920232
	PL	D-920233
	VPO	D-920234
14x20	AL	D-920241
	PL	D-920243
	VPO	D-920244

DANGER — WATCH YOUR FINGERS

3x5	VPO	D-920314
7x10	AL	D-920321
	FG	D-920322
	PL	D-920323
	VPO	D-920324
10x14	AL	D-920331
	FG	D-920332
	PL	D-920333
	VPO	D-920334
14x20	AL	D-920341
	PL	D-920343
	VPO	D-920344

DANGER — WATCH YOUR FINGERS AND YOUR HANDS

3x5	VPO	D-963114
7x10	AL	D-963121
	FG	D-963122
	PL	D-963123
	VPO	D-963124
10x14	AL	D-963131
	FG	D-963132
	PL	D-963133
	VPO	D-963134
14x20	AL	D-963141
	PL	D-963143
	VPO	D-963144

DANGER — WATCH YOUR HANDS

3x5	VPO	D-962714
7x10	AL	D-962721
	FG	D-962722
	PL	D-962723
	VPO	D-962724
10x14	AL	D-962731
	FG	D-962732
	PL	D-962733
	VPO	D-962734
14x20	AL	D-962741
	PL	D-962743
	VPO	D-962744

DANGER — WATCH YOUR HEAD

3x5	VPO	D-871514
7x10	AL	D-871521
	FG	D-871522
	PL	D-871523
	VPO	D-871524
10x14	AL	D-871531
	FG	D-871532
	PL	D-871533
	VPO	D-871534
14x20	AL	D-871541
	PL	D-871543
	VPO	D-871544

DANGER — WATCH YOUR STEP

3x5	VPO	D-920514
7x10	AL	D-920521
	FG	D-920522
	PL	D-920523
	VPO	D-920524
10x14	AL	D-920531
	FG	D-920532
	PL	D-920533
	VPO	D-920534
14x20	AL	D-920541
	PL	D-920543
	VPO	D-920544

DANGER — WEAR EYE PROTECTION

3x5	VPO	D-962814
7x10	AL	D-962821
	FG	D-962822
	PL	D-962823
	VPO	D-962824
10x14	AL	D-962831
	FG	D-962832
	PL	D-962833
	VPO	D-962834
14x20	AL	D-962841
	PL	D-962843
	VPO	D-962844

DANGER — WEAR EYE PROTECTION WHEN USING THIS MACHINE

3x5	VPO	D-920714
7x10	AL	D-920721
	FG	D-920722
	PL	D-920723
	VPO	D-920724
10x14	AL	D-920731
	FG	D-920732
	PL	D-920733
	VPO	D-920734
14x20	AL	D-920741
	PL	D-920743
	VPO	D-920744

DANGER — WEAR FACE SHIELD

3x5	VPO	D-962914
7x10	AL	D-962921
	FG	D-962922
	PL	D-962923
	VPO	D-962924
10x14	AL	D-962931
	FG	D-962932
	PL	D-962933
	VPO	D-962934
14x20	AL	D-962941
	PL	D-962943
	VPO	D-962944

DANGER — WEAR FACE SHIELD AND RUBBER GLOVES WHEN HANDLING CHEMICALS

3x5	VPO	D-920814
7x10	AL	D-920821
	FG	D-920822
	PL	D-920823
	VPO	D-920824
10x14	AL	D-920831
	FG	D-920832
	PL	D-920833
	VPO	D-920834
14x20	AL	D-920841
	PL	D-920843
	VPO	D-920844

DANGER — WEAR FACE SHIELDS, RUBBER GLOVES AND APRONS WHEN WORKING WITH ACID

3x5	VPO	D-920914
7x10	AL	D-920921
	FG	D-920922
	PL	D-920923
	VPO	D-920924
10x14	AL	D-920931
	FG	D-920932
	PL	D-920933
	VPO	D-920934
14x20	AL	D-920941
	PL	D-920943
	VPO	D-920944

DANGER — WEAR GOGGLES ON THIS OPERATION

3x5	VPO	D-921014
7x10	AL	D-921021
	FG	D-921022
	PL	D-921023
	VPO	D-921024
10x14	AL	D-921031
	FG	D-921032
	PL	D-921033
	VPO	D-921034
14x20	AL	D-921041
	PL	D-921043
	VPO	D-921044

DANGER — WEAR GOGGLES WHEN CHIPPING OR GRINDING

3x5	VPO	D-921114
7x10	AL	D-921121
	FG	D-921122
	PL	D-921123
	VPO	D-921124
10x14	AL	D-921131
	FG	D-921132
	PL	D-921133
	VPO	D-921134
14x20	AL	D-921141
	PL	D-921143
	VPO	D-921144

DANGER — WEAR GOGGLES WHEN HANDLING ACID OR CAUSTIC

3x5	VPO	D-921214
7x10	AL	D-921221
	FG	D-921222
	PL	D-921223
	VPO	D-921224
10x14	AL	D-921231
	FG	D-921232
	PL	D-921233
	VPO	D-921234
14x20	AL	D-921241
	PL	D-921243
	VPO	D-921244

DANGER — WEAR GOGGLES WHEN HANDLING CHEMICALS

3x5	VPO	D-921314
7x10	AL	D-921321
	FG	D-921322
	PL	D-921323
	VPO	D-921324
10x14	AL	D-921331
	FG	D-921332
	PL	D-921333
	VPO	D-921334
14x20	AL	D-921341
	PL	D-921343
	VPO	D-921344

DANGER — WEAR GOGGLES WHEN OPERATING THIS MACHINE

3x5	VPO	D-921414
7x10	AL	D-921421
	FG	D-921422
	PL	D-921423
	VPO	D-921424
10x14	AL	D-921431
	FG	D-921432
	PL	D-921433
	VPO	D-921434
14x20	AL	D-921441
	PL	D-921443
	VPO	D-921444

DANGER — WEAR GOGGLES WHEN USING THIS MACHINE

3x5	VPO	D-921514
7x10	AL	D-921521
	FG	D-921522
	PL	D-921523
	VPO	D-921524
10x14	AL	D-921531
	FG	D-921532
	PL	D-921533
	VPO	D-921534
14x20	AL	D-921541
	PL	D-921543
	VPO	D-921544

DANGER — WEAR PROTECTIVE EQUIPMENT WHEN HANDLING ACIDS OR CAUSTIC MATERIAL

3x5	VPO	D-921614
7x10	AL	D-921621
	FG	D-921622
	PL	D-921623
	VPO	D-921624
10x14	AL	D-921631
	FG	D-921632
	PL	D-921633
	VPO	D-921634
14x20	AL	D-921641
	PL	D-921643
	VPO	D-921644

DANGER — WEAR YOUR GOGGLES WHILE CLEANING WITH COMPRESSED AIR

3x5	VPO	D-921714
7x10	AL	D-921721
	FG	D-921722
	PL	D-921723
	VPO	D-921724
10x14	AL	D-921731
	FG	D-921732
	PL	D-921733
	VPO	D-921734
14x20	AL	D-921741
	PL	D-921743
	VPO	D-921744

DANGER — WEAR YOUR GOGGLES WHILE OPERATING THIS MACHINE

3x5	VPO	D-921814
7x10	AL	D-921821
	FG	D-921822
	PL	D-921823
	VPO	D-921824
10x14	AL	D-921831
	FG	D-921832
	PL	D-921833
	VPO	D-921834
14x20	AL	D-921841
	PL	D-921843
	VPO	D-921844

DANGER — WELDING GOGGLES MUST BE WORN AT ALL TIMES

3x5	VPO	D-921914
7x10	AL	D-921921
	FG	D-921922
	PL	D-921923
	VPO	D-921924
10x14	AL	D-921931
	FG	D-921932
	PL	D-921933
	VPO	D-921934
14x20	AL	D-921941
	PL	D-921943
	VPO	D-921944

DANGER — WELDING OVERHEAD

3x5	VPO	D-922014
7x10	AL	D-922021
	FG	D-922022
	PL	D-922023
	VPO	D-922024
10x14	AL	D-922031
	FG	D-922032
	PL	D-922033
	VPO	D-922034
14x20	AL	D-922041
	PL	D-922043
	VPO	D-922044

DANGER — WET FLOOR

3x5	VPO	D-922114
7x10	AL	D-922121
	FG	D-922122
	PL	D-922123
	VPO	D-922124
10x14	AL	D-922131
	FG	D-922132
	PL	D-922133
	VPO	D-922134
14x20	AL	D-922141
	PL	D-922143
	VPO	D-922144

DANGER — WHEN ALARM SOUNDS VACATE ROOM HALON 1301 BEING DISCHARGED

3x5	VPO	D-922214
7x10	AL	D-922221
	FG	D-922222
	PL	D-922223
	VPO	D-922224
10x14	AL	D-922231
	FG	D-922232
	PL	D-922233
	VPO	D-922234
14x20	AL	D-922241
	PL	D-922243
	VPO	D-922244

DANGER — WHEN LIGHT IS FLASHING DO NOT ENTER WITHOUT PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT

3x5	VPO	D-922414
7x10	AL	D-922421
	FG	D-922422
	PL	D-922423
	VPO	D-922424
10x14	AL	D-922431
	FG	D-922432
	PL	D-922433
	VPO	D-922434
14x20	AL	D-922441
	PL	D-922443
	VPO	D-922444

DANGER — ↑ WORKERS OVERHEAD ↑

3x5	VPO	D-922614
7x10	AL	D-922621
	FG	D-922622
	PL	D-922623
	VPO	D-922624
10x14	AL	D-922631
	FG	D-922632
	PL	D-922633
	VPO	D-922634
14x20	AL	D-922641
	PL	D-922643
	VPO	D-922644

DANGER — WORKING ON MACHINES DO NOT START

3x5	VPO	D-922714
7x10	AL	D-922721
	FG	D-922722
	PL	D-922723
	VPO	D-922724
10x14	AL	D-922731
	FG	D-922732
	PL	D-922733
	VPO	D-922734
14x20	AL	D-922741
	PL	D-922743
	VPO	D-922744

DANGER PICTORALS

MATERIALS: ALUMINUM (AL) · POLYSTYRENE (PJ) · VPO

5x12	AL	DP-000471
	PL	DP-000473
	VPO	DP-000474
7X17	AL	DP-000481
	PL	DP-000483
	VPO	DP-000484

5x12	AL	DP-081571
	PL	DP-081573
	VPO	DP-081574
7X17	AL	DP-081581
	PL	DP-081583
	VPO	DP-081584

5x12	AL	DP-110671
	PL	DP-110673
	VPO	DP-110674
7X17	AL	DP-110681
	PL	DP-110683
	VPO	DP-110684

5x12	AL	DP-111171
	PL	DP-111173
	VPO	DP-111174
7X17	AL	DP-111181
	PL	DP-111183
	VPO	DP-111184

5x12	AL	DP-112271
	PL	DP-112273
	VPO	DP-112274
7X17	AL	DP-112281
	PL	DP-112283
	VPO	DP-112284

5x12	AL	DP-112571
	PL	DP-112573
	VPO	DP-112574
7X17	AL	DP-112581
	PL	DP-112583
	VPO	DP-112584

5x12	AL	DP-113171
	PL	DP-113173
	VPO	DP-113174
7X17	AL	DP-113181
	PL	DP-113183
	VPO	DP-113184

5x12	AL	DP-113371
	PL	DP-113373
	VPO	DP-113374
7X17	AL	DP-113381
	PL	DP-113383
	VPO	DP-113384

5x12	AL	DP-160271
	PL	DP-160273
	VPO	DP-160274
7X17	AL	DP-160281
	PL	DP-160283
	VPO	DP-160284

5x12	AL	DP-160771
	PL	DP-160773
	VPO	DP-160774
7X17	AL	DP-160781
	PL	DP-160783
	VPO	DP-160784

5x12	AL	DP-161171
	PL	DP-161173
	VPO	DP-161174
7X17	AL	DP-161181
	PL	DP-161183
	VPO	DP-161184

5x12	AL	DP-966771
	PL	DP-966773
	VPO	DP-966774
7X17	AL	DP-966781
	PL	DP-966783
	VPO	DP-966784

5x12	AL	DP-260571
	PL	DP-260573
	VPO	DP-260574
7X17	AL	DP-260581
	PL	DP-260583
	VPO	DP-260584

5x12	AL	DP-370971
	PL	DP-370973
	VPO	DP-370974
7X17	AL	DP-370981
	PL	DP-370983
	VPO	DP-370984

5x12	AL	DP-372771
	PL	DP-372773
	VPO	DP-372774
7X17	AL	DP-372781
	PL	DP-372783
	VPO	DP-372784

5x12	AL	DP-373571
	PL	DP-373573
	VPO	DP-373574
7X17	AL	DP-373581
	PL	DP-373583
	VPO	DP-373584

5x12	AL	DP-373871
	PL	DP-373873
	VPO	DP-373874
7X17	AL	DP-373881
	PL	DP-373883
	VPO	DP-373884

5x12	AL	DP-374871
	PL	DP-374873
	VPO	DP-374874
7X17	AL	DP-374881
	PL	DP-374883
	VPO	DP-374884

5x12	AL	DP-376371
	PL	DP-376373
	VPO	DP-376374
7X17	AL	DP-376381
	PL	DP-376383
	VPO	DP-376384

5x12	AL	DP-441671
	PL	DP-441673
	VPO	DP-441674
7X17	AL	DP-441681
	PL	DP-441683
	VPO	DP-441684

5x12	AL	DP-451571
	PL	DP-451573
	VPO	DP-451574
7X17	AL	DP-451581
	PL	DP-451583
	VPO	DP-451584

5x12	AL	DP-451871
	PL	DP-451873
	VPO	DP-451874
7X17	AL	DP-451881
	PL	DP-451883
	VPO	DP-451884

5x12	AL	DP-472171
	PL	DP-472173
	VPO	DP-472174
7X17	AL	DP-472181
	PL	DP-472183
	VPO	DP-472184

5x12	AL	DP-472471
	PL	DP-472473
	VPO	DP-472474
7X17	AL	DP-472481
	PL	DP-472483
	VPO	DP-472484

5x12	AL	DP-473071
	PL	DP-473073
	VPO	DP-473074
7X17	AL	DP-473081
	PL	DP-473083
	VPO	DP-473084

5x12	AL	DP-474071
	PL	DP-474073
	VPO	DP-474074
7X17	AL	DP-474081
	PL	DP-474083
	VPO	DP-474084

5x12	AL	DP-474671
	PL	DP-474673
	VPO	DP-474674
7X17	AL	DP-474681
	PL	DP-474683
	VPO	DP-474684

5x12	AL	DP-474871
	PL	DP-474873
	VPO	DP-474874
7X17	AL	DP-474881
	PL	DP-474883
	VPO	DP-474884

5x12	AL	DP-475771
	PL	DP-475773
	VPO	DP-475774
7X17	AL	DP-475781
	PL	DP-475783
	VPO	DP-475784

5x12	AL	DP-475971
	PL	DP-475973
	VPO	DP-475974
7X17	AL	DP-475981
	PL	DP-475983
	VPO	DP-475984

5x12	AL	DP-966671
	PL	DP-966673
	VPO	DP-966674
7X17	AL	DP-966681
	PL	DP-966683
	VPO	DP-966684

5x12	AL	DP-660571
	PL	DP-660573
	VPO	DP-660574
7X17	AL	DP-660581
	PL	DP-660583
	VPO	DP-660584

5x12	AL	DP-660971
	PL	DP-660973
	VPO	DP-660974
7X17	AL	DP-660981
	PL	DP-660983
	VPO	DP-660984

5x12	AL	DP-710671
	PL	DP-710673
	VPO	DP-710674
7X17	AL	DP-710681
	PL	DP-710683
	VPO	DP-710684

5x12	AL	DP-712871
	PL	DP-712873
	VPO	DP-712874
7X17	AL	DP-712881
	PL	DP-712883
	VPO	DP-712884

5x12	AL	DP-860271
	PL	DP-860273
	VPO	DP-860274
7X17	AL	DP-860281
	PL	DP-860283
	VPO	DP-860284

5x12	AL	DP-871271
	PL	DP-871273
	VPO	DP-871274
7X17	AL	DP-871281
	PL	DP-871283
	VPO	DP-871284

5x12	AL	DP-8723771
	PL	DP-872373
	VPO	DP-872374
7X17	AL	DP-872381
	PL	DP-872383
	VPO	DP-872384

5x12	AL	DP-872671
	PL	DP-872673
	VPO	DP-872674
7X17	AL	DP-872681
	PL	DP-872683
	VPO	DP-872684

5x12	AL	DP-966371
	PL	DP-966373
	VPO	DP-966374
7X17	AL	DP-966381
	PL	DP-966383
	VPO	DP-966384

5x12	AL	DP-966471
	PL	DP-966473
	VPO	DP-966474
7X17	AL	DP-966481
	PL	DP-966483
	VPO	DP-966484

5x12	AL	DP-966571
	PL	DP-966573
	VPO	DP-966574
7X17	AL	DP-966581
	PL	DP-966583
	VPO	DP-966584